

Atualização de Firmware – PVIP 1000 – 17/06/2020 - Versão 3.080.R.20200522

Santa Rita do Sapucaí - MG, 17 de junho de 2020

Importante: Para PVIP com versão 3.03 ou superior, é imprescindível que os terminais TVIP e o CVIP (caso utilizado) também estejam com versão a partir da 3.03.

Para adquirir as versões de firmware, acesse o arquivo **Atualização SVIP_v3_08** através do caminho https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-06/Atualiza%C3%A7%C3%A3o%20SVIP_v3_08.pdf. No final do documento estão os links para download do firmware e do software Configtools, que é utilizado para realizar a atualização dos produtos.

Lançada em 17/06/2020
Versão 3.080.R.20200522

- » Melhorias no funcionamento, em segundo plano (background), do aplicativo Vídeo IP Mobile para celulares IOS.

Obs. Necessário alterações no redirecionamento de portas. Consultar o **Guia do usuário - Vídeo IP Mobile** no site da intelbras.

Lançada em 18/11/2019
Versão 3.060.R.20190920

- » Correção na alteração da resolução de stream da câmera do PVIP 1000.

Lançada em 06/08/2019
Versão 3.050.R.20190802

- » Melhorias na comunicação com o aplicativo Vídeo IP Mobile;
- » Correção na criação automática de apartamentos (unidades internas);
- » Melhorias de segurança na rede.

Lançada em 05/12/2018
Versão 3.040.T.20181205

- » Correções e melhorias no registro SIP e função background com o aplicativo Vídeo IP Mobile para IOS.

CHANGELOG



Lançada em 06/07/2018
Versão 3.030.R.20180706

- » Otimização de memória para melhorar o funcionamento do produto;
- » Melhorias no funcionamento com o aplicativo Vídeo IP Mobile;
- » Criação de login e senha de autenticação dos dispositivos no servidor SIP para aumentar a segurança.