

Atualização de Firmware – XLT 1000 ID (V2) – 16/11/2020 - Versão 20.10.01 (V2)

Santa Rita do Sapucaí - MG, 16 de novembro de 2020

Lançada em 16/11/2020

Versão 20.10.01

- » Criada a opção de desabilitar o envio dos eventos de botoeira para o MIP 1000;
- » Criada a função arrombamento, permitindo gerar um alarme no caso de uma violação. Para isso, é necessário que o MIP também esteja atualizado para a versão 20.11.01 ou superior.

Lançada em 07/12/2017

Versão 17.12.01 (V2)

- » Correção no acionamento das saídas de fechadura quando inserido um dígito, diferente do configurado para pânico, entre a senha e o número do apartamento.

Lançada em 25/07/2017

Versão 17.04.01 (V2)

- » Essa nova versão de firmware torna seu sistema autônomo, trazendo inúmeras vantagens como funcionamento das senhas e chaveiros RFID quando não houver comunicação com o MIP. Entretanto, para que o seu dispositivo funcione corretamente é **NECESSÁRIO** a atualização do firmware do MIP 1000 que está ligado a esse produto para a versão autônoma.