

Atualização de Firmware – XLT 1000 ID – 24/01/2018

Santa Rita do Sapucaí, MG, 24 de Janeiro de 2018

Nova versão: Versão V2 – 17.12.01

- Essa nova versão de firmware torna seu sistema autônomo, trazendo inúmeras vantagens como funcionamento das senhas e chaveiros RFID quando não houver comunicação com o MIP. Entretanto, para que o seu dispositivo funcione corretamente é **NECESSÁRIO** a atualização do firmware do MIP 1000 que está ligado a esse produto para a versão autônoma. Para atualizar seu dispositivo, faça o download do firmware abaixo e execute o procedimento conforme o documento abaixo:

http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/informativo_de_firmware_-_xlt_1000_id_-_171201.pdf

Link para download do firmware: www.intelbras.com.br/sites/default/files/xlt1000id_171201.rar