

Atualização de firmware – Conecta Mais – 30/11/2018 - Versão 2.1.2

São José, [30/11/2018]

Novidades:

- » Não se aplica

Melhorias:

Aumentado a sensibilidade na identificação do DTMF do número chamador;
Adaptação na identificação do chamador via DTMF entre o primeiro e segundo ring;
Otimização das mensagens no display e sinalização das teclas programáveis da TI830i;
Melhoria na identificação de DTMF na DISA e criado opção para substituir, opcionalmente, detector da DISA pelo detector da placa base;
Criado opção de programação para definir a identificação de uma cadencia de tom de ocupado customizada para identificar desligamento;
Liberado transferência de chamadas geradas por ramal porteiro;
Melhorias no atendimento de chamadas em grupo;
Alterado código de programação de seleção automática de linha para incluir, opcionalmente, a tabela de operadoras;
Melhorias na programação de porteiro;
Ajuste na identificação de chamada de “Porteiro” na TI830i.