

## **Atualização de firmware – ONU 110 B – 19/05/2021 - Versão 1.1-220511**

São José, 19/05/2021

### **Melhorias**

- » Melhorias para auxílio no processo de produção.

## **Atualização de firmware – ONU 110 B – 06/05/2021 - Versão 1.1-220419**

São José, 06/05/2021

### **Questões resolvidas**

- » Permitindo gerenciamento através da porta PON quando em modo EPON.

### **Melhorias**

- » Bloqueio de regressão de firmwares anteriores a esta.

---

## **Atualização de firmware – ONU 110 B – 17/06/2021 - Versão 1.0-210531**

São José, 17/06/2021

### **Questões resolvidas**

- » Pacotes broadcast originados na LAN da ONU são retornados no GEM PORT 4094 e retransmitidos para os dispositivos conectados na LAN da ONU, causando problemas de comunicação.
- » Função de prioridade da VLAN não funcional em OLT FiberHome.

### **Melhorias**

- » Removida a função IGMP Snooping para uma política multicast mais permissiva.
- » Tela de alteração de senha no primeiro login conforme LGPD.

---

## **Atualização de firmware – ONU 110 B – 22/05/2020 - Versão 1.0-200522**

São José, 22/07/2020

## Questões resolvidas

- » Botão de reset físico não restaura padrão de fábrica
- » Não passa dados com configuração de vlan translate na OLT 8820 I

## Melhorias

- » Usuário user desabilitado por padrão
- » Usuário user sem acesso a linha de comando via telnet
- » Melhoria na apresentação dos status LOID
  - 01 = Initial-state
  - 02 = Standby-state
  - 03 = Serial-number-state
  - 04 = Ranging-state
  - 05 = Operation-state
  - 06 = POPUP-state
  - 07 = Emergency-stop-state

Obs: Caso a ONU 110 B esteja na versão 1.0-181220 será necessário atualizá-la primeiramente para a versão ONU110B\_temp\_1.0-190520.tar e posteriormente fazer a atualização para a versão desejada

---

## Atualização de firmware – ONU 110 B – 09/12/2019 - Versão 1.0-191025

São José, 10/12/2019

## Questões resolvidas

- » Não transmite pacotes multicast no sentido upstream

## Melhorias

- » Exibição da tela de login após logout automático por tempo de ociosidade
- » Melhorias nas telas de EPON e GPON
- » Alterado MTU para 2014 bytes
- » Alterado a identificação do modelo como 1 porta LAN ao utilizar o ANM2000

---

## Atualização de firmware – ONU 110 B – 30/07/2019 - Versão 1.0-190730

São José, 31/07/2019

### Melhorias

- » Alterados os valores de threshold de emissão de alarme ao utilizar o ANM2000