

CHANGELOG



Atualização de firmware – IVP 2000 SF – Versão 2.1.1

Santa Rita do Sapucaí, 14 de maio de 2022.

Lançada em 14/05/2022

Versão 2.1.1

- » Melhoria no circuito do sensor para otimizar a leitura de bateria baixa. Com a melhoria o sensor indica bateria baixa no melhor momento para a substituição.
- » Alterado o tempo de detecção inicial “Modo de teste” de 30 para 15 minutos.
- » Alterado o modo de detecção do sensor “**Econômico**”. Esse novo modo o sensor realiza a leitura do ambiente e quando é detectado movimento gera o disparo no alarme, logo após ele entra em hibernação que pode durar por um período de 30 segundos (ambiente com pouco movimento) ou até 2 minutos (ambiente com muito movimento).