

## Atualização de firmware – DC 3102 – 31/05/2022 – Versão 2

---

São José, 29 de Junho de 2022

Lançada em 31/05/2022

Versão 2

- » SSID do Wi-Fi da câmera voltar ao padrão de fábrica. ( Quando o aplicativo Intelbras Mibo Car estava conectado a câmera e dentro do menu de configurações e a câmera perdesse a alimentação o SSID dele voltava ao padrão de fábrica);
- » Não adiciona o símbolo de (+) no SSID da câmera ( Quando era alterado só a senha ou parte do SSID da câmera ela substituía o espaço entre o DC 3102xxx, por um caractere de (+) ficando DC+3102xxxx);
- » Quando sair do aplicativo Intelbras Mibo Car ela sempre volta a gravar automaticamente, independente da maneira que saímos do APP ou mesmo se perder conexão (Antes da atualização, quando o usuario saia da galeria do APP sem usar o botão de voltar, muitas vezes a câmera não iniciava a gravação automaticamente, só quando era reiniciada,reconnectava ou saíamos da galeria pelo botão voltar do app).

Lançada em 13/09/2021

Versão 1

- » Versão de lançamento