

Atualização de firmware – ONU 110 B – 10/05/2023 - Versão 1.1-230315

São José, 10/05/2023

Questões resolvidas

- » Alterado o modelo informado para a OLT via OMCI de 110GB para 110Gb.

Melhorias

- » Mudança na política de senhas.

Atualização de firmware – ONU 110 B – 19/05/2021 - Versão 1.1-220511

São José, 19/05/2021

Melhorias

- » Melhorias para auxílio no processo de produção.

Atualização de firmware – ONU 110 B – 06/05/2021 - Versão 1.1-220419

São José, 06/05/2021

Questões resolvidas

- » Permitindo gerenciamento através da porta PON quando em modo EPON.

Melhorias

- » Bloqueio de regressão de firmwares anteriores a esta.

Atualização de firmware – ONU 110 B – 17/06/2021 - Versão 1.0-210531

São José, 17/06/2021

Questões resolvidas

- » Pacotes broadcast originados na LAN da ONU são retornados no GEM PORT 4094 e retransmitidos para os dispositivos conectados na LAN da ONU, causando problemas de comunicação.
- » Função de prioridade da VLAN não funcional em OLT FiberHome.

Melhorias

- » Removida a função IGMP Snooping para uma política multicast mais permissiva.
- » Tela de alteração de senha no primeiro login conforme LGPD.

Atualização de firmware – ONU 110 B – 22/05/2020 - Versão 1.0-200522

São José, 22/07/2020

Questões resolvidas

- » Botão de reset físico não restaura padrão de fábrica
- » Não passa dados com configuração de vlan translate na OLT 8820 I

Melhorias

- » Usuário user desabilitado por padrão
- » Usuário user sem acesso a linha de comando via telnet
- » Melhoria na apresentação dos status LOID
 - 01 = Initial-state
 - 02 = Standby-state
 - 03 = Serial-number-state
 - 04 = Ranging-state
 - 05 = Operation-state
 - 06 = POPUP-state
 - 07 = Emergency-stop-state

Obs: Caso a ONU 110 B esteja na versão 1.0-181220 será necessário atualizá-la primeiramente para a versão ONU110B_temp_1.0-190520.tar e posteriormente fazer a atualização para a versão desejada

Atualização de firmware – ONU 110 B – 09/12/2019 - Versão 1.0-191025

São José, 10/12/2019

Questões resolvidas

- » Não transmite pacotes multicast no sentido upstream

Melhorias

- » Exibição da tela de login após logout automático por tempo de ociosidade
- » Melhorias nas telas de EPON e GPON
- » Alterado MTU para 2014 bytes
- » Alterado a identificação do modelo como 1 porta LAN ao utilizar o ANM2000

Atualização de firmware – ONU 110 B – 30/07/2019 - Versão 1.0-190730

São José, 31/07/2019

Melhorias

- » Alterados os valores de threshold de emissão de alarme ao utilizar o ANM2000