

Atualização de Firmware – TVIP 500/1000/2000 – 17/06/2020 - Versão 3.080.R.20200423

Santa Rita do Sapucaí - MG, 17 de junho de 2020

Importante: Para terminais TVIP com versão 3.03 ou superior, é imprescindível que o PVIP e o CVIP (caso utilizado) também estejam com versão a partir da 3.03.

Lançada em 17/06/2020
Versão 3.080.R.20200423

- » Melhorias no funcionamento do grupo de ramais.

Lançada em 18/11/2019
Versão 3.060.R.20190920

- » Correção na transferência de chamadas, quando esta for atendida por um grupo de ramais.

Lançada em 06/08/2019
Versão 3.050.R.20190802

- » Criação da função de navegação das cameras IP durante o monitoramento e chamadas, possibilitando que o usuário visualize todas as cameras registradas no sistema antes e durante a ligação.

Lançada em 06/07/2018
Versão 3.030.R.20180706

- » Melhorias no comando de acionamento das saídas do porteiro XPE, quando este está conectado a um ATA;
- » Criação de login e senha de autenticação dos dispositivos no servidor SIP para aumentar a segurança.