TUTORIAL TÉCNICO

Atualização do Programador PC para o programador WEB

TUTORIAL TÉCNICO Atualização do Programador PC para o programador WEB

Neste material mostraremos o processo de atualização do programador PC para o programador Web, utilizando apenas o ICTI e o programador Web, sem a necessidade do programador PC.

1° Passo

Aplicar o reset na central através do ramal operadora (padrão de fábrica ramal 200 ou 201) através do comando: * + 13 + 1234 + *99*;

2° Passo

Realizar a comunicação da central com o ICTI;

3° Passo

Instale o Programador Web de última versão no seu computador. Caso não tenha, baixe o arquivo através do site www.intelbras.com, e verifique se é a última versão disponível. Baixe o arquivo e instale para continuar o procedimento.

4° Passo

Após instalar o Programador Web, execute-o como administrador. coloque o usuário e senha padrão da central (admin) e vá na aba *Arquivo > Novo Banco de Dados* e carregue o banco de dados com o modelo da sua central.

OBS:

necessário utilizar o Mozilla Firefox na versão 37, disponível para

download no link:

 https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-04/Firefox%20Setup%2037.0%20%281%29.rar

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> (48) 2106 0006, também é WhatsApp. | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO Atualização do Programador PC para o programador WEB

intelbras			
: Programação	Nome do dispositivo		
: Arquivo	Nome ImPacta_16		
Ler Banco de dados	Carregar novo banco de dados - ImPacta	3	
Novo Banco de dados	Curregar noro bunco de dados "initided		
Calendário Multicentrais	ImPacta 16		
Inventário Multicentrais	ImPacta 40	0	
Enviar áudio Multicentrais	ImPacta 68	•	
Receber áudio Multicentrais	ImPacta 68I		
Trocar operadora Multicentrais	ImPacta 94	•	
Estado das portas Multicentrais	ImPacta 140	•	
Enviar Programação Multicentrais	ImPacta 220		
Receber Programação Multicentrais	ImPacta 300	õ	
Calendário			

.: Portas

.: Roteamento
.: Sistema
.: Interfaces
.: Rede
.: VoIP - Placa 2 e 4 canais
· VoID - Disca ICID 20 canais
VOIP - Placa ICIP 30 canais
.: Manutençao
.: Ajuda
.: Encerrar

5° Passo

Após carregar o novo banco de dados é necessário enviar o arquivo de firmware da última versão.

intellecor					
ogramação	Gravação - E	inviar			
uisun					
quivo	Enviar		Firmware CPU		~
endário	Imagem 1	3.26.19	Imagem válida	Inativa	۲
as	Imagem 2	3.26.22	Imagem válida	Ativa	0
teamento	Arquivo		Selecionar arquivo	Nenhum arqu	uivo selecionado
os					
ns SMS					
s					
faca 2 e 4 canais					
faca ICIP 30 canais					
nção					
s por E-mail					
rsão TI					
calibração					
portas					
4/3G					
Envlar					
ceber					
libração					
			Atualizar Apagar	Enviar	Padrão

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

(48) 2106 0006, também é WhatsApp. | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO Atualização do Programador PC para o programador WEB

6° Passo

Com a central atualizada, o primeiro procedimento a fazer é o reset geral da mesma. Através do ramal operadora, digite o comando:

• *13 1234 *99*

7° Passo

Somente com o reinício da central após o reset geral, o técnico poderá realizar as programações necessárias.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ (48) 2106 0006, também é WhatsApp. | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>