

# CHANGELOG



## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) / SG 1002 PoE L2+ - 20/11/2023 - Versão 1.00.70

---

São José, 20/11/2023

### Questões Resolvidas:

- » Corrigida instabilidade na interface web.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) / SG 1002 PoE L2+ - 26/07/2023 - Versão 1.00.68

---

São José, 26/07/2023

### Questões Resolvidas:

- » Possibilidade de fazer o download do arquivo de backup sem autenticação.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 25/04/2023 - Versão 1.00.66

---

São José, 25/04/2023

### Questões Resolvidas

- » Travamento da interface web;
- » Vizinho LLDP não mostrado na interface web;
- » Valores para OIDs referentes a CPU e memória retornando com o símbolo de "%";

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 04/02/2023 - Versão 1.00.64

---

São José, 04/02/2023

### Questões Resolvidas

- » Estabilidade da funcionalidade MAC-VLAN;

### Melhorias

# CHANGELOG



- » Texto corrigido ao aplicar configurações via interface Web: *"Configurações aplicadas! Não se esqueça de salvar as configurações antes de sair!"*;

## **Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 04/11/2022 - Versão 1.00.58**

---

São José, 04/11/2022

### Questões Resolvidas

- » Portas bloqueadas pelo Spanning Tree não descobrem os vizinhos via LLDP;
- » Processo snmpd (SNMP server) sendo encerrado aleatoriamente.

### Melhorias

- » Funcionalidades referentes a operação e manutenção dos usuários CLI via interface Web;

## **Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 22/09/2022 - Versão 1.00.54**

---

São José, 22/09/2022

### Questões Resolvidas

- » Não mantém alteração da senha dos usuários após a reinicialização do equipamento;
- » Estatística falsa referente a entrada de pacotes errados por interface.

### Melhorias

- » Adicionadas as funções LLDP/LLDP-MED;
- » Incrementada a pilha de comandos para o show-tech support;
- » Melhoria na estabilidade e performance do sistema.

## **Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 19/08/2022 - Versão 1.00.50**

---

São José, 19/08/2022

### Questões Resolvidas

- » Quedas na alimentação dos dispositivos PoE (PD);
- » Saída do comando show tech-support corrigida;
- » Comando de configuração cpu-protect sub-interface corrigido;
- » Roteamento inter-vlan corrigido.

# CHANGELOG



## Melhorias

- » SNMP – OID específico para cada produto.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 01/08/2022 - Versão 1.00.48

---

São José, 01/08/2022

## Questões Resolvidas

- » Autenticação 802.1X com Radius instável;
- » Não exclui comunidades SNMP.

## Melhorias

- » Opção de adicionar e excluir novos usuários para gerencia WEB;
- » Adicionada criptografia no processo de autenticação do login HTTP;
- » Adição de novas MIBs SNMP.\*  
\* O arquivo com as MIBs está disponível nos arquivos para download do produto.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 13/06/2022 - Versão 1.00.44

---

São José, 13/06/2022

## Questões Resolvidas

- » Melhorias no funcionamento da função MAC-VLAN.

## Melhorias

- » Adicionado filtro por porta na tabela MAC.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 29/03/2022 - Versão 1.00.42

---

São José, 29/03/2022

## Questões Resolvidas

- » Melhorias na validação do arquivo inserido no processo de atualização de firmware.

## **Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ / SG 2404 PoE L2+ (4760062) - 28/02/2022 - Versão 1.00.40**

---

São José, 28/02/2022

### **Melhorias**

- » Comando "ledtest" para testar o funcionamento dos LEDs indicativos das interfaces Ethernet.

## **Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 13/10/2021 - Versão 1.00.38**

---

São José, 13/10/2021

### **Questões Resolvidas**

- » Processamento lento após muitas tentativas de acesso via SSH ou Telnet

## **Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 23/06/2021 - Versão 1.00.30**

---

São José, 23/06/2021

### **Questões Resolvidas**

- » Lentidão ao alterar IP na interface WEB via HTTPS.

## **Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 19/01/2021 - Versão 1.00.26**

---

São José, 20/01/2021

### **Questões Resolvidas**

- » Não permite adicionar um grupo de LAG em uma VLAN via interface WEB.

# CHANGELOG



## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 23/12/2020 - Versão 1.00.24

São José, 28/12/2020

### Questões Resolvidas

- » Enter não funcional no login;
- » Instabilidade na comunicação entre interfaces com LACP e Spanning Tree.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 15/12/2020 - Versão 1.00.22

São José, 18/12/2020

### Questões Resolvidas

- » Erro ao editar menu Sistema - Gerenciar Acesso após excluir interface VLAN 1;
- » Animação com status das portas combo (25-28) trocada.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 27/08/2020 - Versão 1.00.20

São José, 31/08/2020

### Melhorias

- » Inclusão dos termos de uso e política de privacidade na página de login e no menu "Sistema -> Sistema -> Informações Legais" de acordo com a LGPD.

### Questões Resolvidas

- » Correção da indisponibilidade do painel de início quando a descrição das interfaces possuiu os caracteres "gí".

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 16/12/2019 - Versão 1.00.12

São José, 17/12/2019

### Melhorias

- » Resposta mais rápida ao solicitar autenticação para conexão SSH e Telnet;
- » Possibilidade de criação de 256 VLAN's para 1024 VLAN's simultaneamente.

## Questões resolvidas

- » Erro na digitação da senha no modo Enable caso o usuário pressione enter diversas vezes na tela de login;
- » Não exibe informações completas da tela de início quando porta possui caracteres "gi" na descrição.

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 24/04/2019 -Versão 1.00.06

São José, 26/04/2019

## Questões resolvidas

- » Configuração do gateway padrão é perdida após a reinicialização do equipamento na versão de firmware 1.00.02
- » Roteamento estático não funciona na versão de firmware 1.00.02

## Atualização de firmware - SG 2404 MR L2+ / SG 5204 MR L2+ - 14/03/2019 -Versão 1.00.02

São José, 18/03/2019

## Melhorias

- » Criar, deletar e salvar interfaces virtuais através da interface gráfica;
- » Destaque dos textos *tagged* e *untagged* na criação de VLAN;
- » Criação e remoção de rotas estáticas através da interface gráfica;
- » Visualização das rotas estáticas criadas através da interface gráfica;
- » Melhoria do help da CLI referente aos comandos de seleção de interface.

## Questões resolvidas

- » Alterar a vlan de gerência através da interface gráfica. Ao habilitar essa opção todas as outras interfaces virtuais serão desabilitadas;
- » Remoção do ip 192.168.1.254 que respondia na vlan 1;
- » Senhas ssh e telnet criptografadas através da CLI. Após reiniciar o produto elas permanecem criptografadas;
- » Alterar o IP de outras interfaces virtuais sem que seja obrigatório a alteração do gateway;
- » Uso de todas as máscaras de subrede.