

Processo de Divulgação Coordenada de Vulnerabilidades Intelbras

Falha de Segurança em Roteadores RX 1500 e RX 3000 – [23/9/2025] - ID do aviso: INTVUL-003

São José, 23 de setembro de 2025

Resumo: Os roteadores da Linha RX permitem interação sem login bem como execução de códigos JavaScript não previstos.

Descrição: Os roteadores RX 1500 e RX 3000, nas versões 2.2.9 e 1.0.11, respectivamente, possuem algumas vulnerabilidades relacionadas a ações sem login, como download de backup, assim como a possibilidade de execução de códigos não autorizados em suas interfaces Web.

CVEs IDs:

CVE-2025-26062,

CVE-2025-26063,

CVE-2025-26064,

CVE-2025-26065.

Risco das Vulnerabilidades:

Médio (5.9 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N),

Baixo (3.0 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N),

Baixo (3.0 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N),

Baixo (3.0 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N).

Produto Afetado	Versão Afetada	Correção
RX 1500	2.2.9	2.2.17
RX 3000	1.0.11	1.0.21

Solução/Correção: Os clientes devem fazer o download da versão do firmware através deste [link](#) ou a partir da interface Web do produto.

Créditos: Gabriel Vaz de Lima

Histórico de revisão:

Versão	Descrição	Data
V1.0	Publicação Inicial	23/9/25

Intelbras Coordinated Vulnerability Disclosure

Security Vulnerability in RX 1500 and RX 3000 Routers – [23/9/2025] - ID: INTVUL-003

São José, 23rd September 2025

Summary: Routers of the RX family allow unauthenticated interactions and the execution of arbitrary JavaScript code.

Description of vulnerability: The wireless routers RX 1500 and RX 3000, with versions 2.2.9 and 1.0.11 respectively, have vulnerabilities related to unauthenticated actions, such as backup downloads and the possibility of injecting and executing unauthorized code on the Web GUI.

CVEs IDs:

CVE-2025-26062,

CVE-2025-26063,

CVE-2025-26064,

CVE-2025-26065.

Vulnerability Risk:

Medium (5.9 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N),

Low (3.0 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N),

Low (3.0 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N),

Low (3.0 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N).

Affected Product	Affected Version	Fix Version
RX 1500	2.2.9	2.2.17
RX 3000	1.0.11	1.0.21

Solution: Customers should download the firmware for RX 1500 and RX 3000 through this [link](#) or via the products' web GUI.

Credits: Gabriel Vaz de Lima

Revision History:

Version	Description	Date
V1.0	First Publication	23/9/25