

CHANGELOG



Actualización de firmware – IVP 2000 SF – 23/10/2025 - Versión 2.1.2

Santa Rita do Sapucaí, 24 de Octubre de 2025

Lanzada el 23/10/2025

Versión 2.1.2

- » Mejora en el proceso productivo, sin impacto en la funcionalidad para el cliente;

Lanzada el 14/05/2022

Versión 2.1.1

- » Implementada la función de reiniciar el tiempo de instalación a través del botón PROG;
- » Mejora en el circuito del sensor para optimizar la lectura de batería baja. Con esta mejora, el sensor indica batería baja en el momento más adecuado para su reemplazo;
- » Cambiado el tiempo de detección inicial del "Modo de prueba" de 30 a 15 minutos.
- » Modificado el modo de detección del sensor "Económico". En este nuevo modo, el sensor realiza la lectura del entorno y, cuando detecta movimiento, genera la alarma; luego entra en hibernación, que puede durar un período de 30 segundos (entorno con poco movimiento) o hasta 2 minutos (entorno con mucho movimiento).

SOPORTE AL CLIENTE

+55 48 2106-0006

Acesse: forum.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com.br