

CHANGELOG



Atualização de firmware – ICIP – 21/10/2025 - Versão 2.0.92

São José, 21 de outubro de 2025.

Lançada em 21/10/2025 Versão 2.0.92

- » Aprimoramento da função de turno automático quando utilizada no idioma espanhol.
- » Otimização da rotina de chamadas originadas, que possivelmente podem ser encerradas imediatamente após serem atendidas.

Lançada em 31/03/2025 Versão 2.0.88

- » Melhoria na seleção do idioma Espanhol para Português.
- » Melhoria na rotina de configuração do DTMF.

Lançada em 03/01/2024 Versão 2.0.86

- » Melhoria para funcionamento com memória NAND F59L2G81KA

Lançada em 19/11/2024 Versão 2.0.84

- » Melhoria para funcionamento com memória NAND F59L2G81KA

Lançada em 17/09/2024 Versão 2.0.82

- » Melhoria na inicialização do Programador Web;
- » Implementado botão reiniciar;

Lançada em 26/03/2024 Versão 2.0.80

- » Melhoria em ligações entrantes via SIP TRUNK;

Lançada em 28/12/2023 Versão 2.0.78

- » Melhoria na rotina de configuração da placa ethernet em Espanhol;

CHANGELOG



- » Melhoria para registro SIP com operado VIVO;
- » Melhoria em chamada originada com operadora ICE (Costa Rica);
- » Melhoria na negociação de áudio com operadora ICE (Costa Rica);
- » Melhoria na função que controla limite de DDRs no SIPTrunk;
- » Melhoria na rotina de envio de programações;
- » Melhoria no SSL Certificate Expiry Portas 443;
- » Melhoria no SSL RC4 Cipher Suites Supported (Bar Mitzvah) Porta 21 (FTP);
- » Melhoria no SSL RC4 Cipher Suites Supported (Bar Mitzvah) Porta 443;
- » Melhoria na Vulnerabilidade TLS 1 e 1.0 da página WEB e Cipher da porta 443;
- » Melhoria na Vulnerabilidade SSLv2/SSLv3 Porta 443;
- » Melhoria na SSL Certificate Signed Using Weak Hashing Algorithm Porta 443;
- » Melhoria na SSL Certificate Expiry Portas 443;
- » Melhoria na rotina de desocupação de linha/tronco;
- » Melhoria na função grava as programações realizadas;
- » Melhoria na função para estabelecer o limite de números Proxy igual a capacidade máxima de ramais;

Lançada em 24/07/2023

Versão 2.0.64

- » Melhoria na rotina do "Botão" formatar sdcard;
- » Melhoria na rotina para exibir o Mac Address da placa ethernet e placa cpu no programador e remote tracer.
- » Melhoria na rotina de reconhecimento do MF na DISA.

Lançada em 17/01/2023

Versão 2.0.60

- » Melhoria na rotina de fluxo de áudio para alguns destinos com a operadora VIVO.
- » Melhoria para Centrais Impacta 94 com proteção contra finalização da aplicação VoIP.
- » Melhoria implementado proteção que trata SUBSCRIBE MWI com expires=0.

Lançada em 30/06/2022

Versão 2.0.56

- » Melhoria da função que renomeia o nome do grupo, proteção para que o campo não fique em branco

Lançada em 06/12/2021

Versão 2.0.48

CHANGELOG



- » Melhoria na rotina de reconhecimento e status de placas codec's para Central Impacta 68i.
(Necessita obrigatoriamente que o pabx esteja na versão 3.26.19)
- » Melhoria na função de inclusão de dados das configurações do DDNS.
- » Melhoria da rotina de bloqueio DDC para utilização com operadora VIVO.

Lançada em 23/08/2021

Versão 2.0.46

- » Melhoria na validação do nome e tamanho do arquivo de banco de dados que informa arquivo invalido aleatoriamente;
- » Melhoria na rotina que monitora os driver das placas Codec

Lançada em 01/07/2021

Versão 2.0.44

- » Melhoria para chamadas em juntores IP não ficarem mudas;
- » Melhoria atualização do IP externo com DDNS NO-IP;
- » Melhoria na resposta 4XX quando todos os troncos IP estão ocupados;
- » Implementada botão formatar SD Card;
- » Melhoria na exibição dos últimos 10 canais para impacta 68i;

Lançada em 25/01/2021

Versão 2.0.42

- » Adequação ao Programador 2.0.42 que atende a versão Impacta 3.26.15;

Lançada em 01/12/2020

Versão 2.0.40

- » Criado no Programador campo para escolher tipo de CHIP para Placa GSM;
- » Restringido criar senha com "&" no Programador;
- » Ajuste no limite da quantidade de ramais IP;
- » Ajuste para receber chamada de celular via SIPTrunk VIVO;
- » Ajustes para aceitar variações no tempo de amostragem para evitar ruído com Porteiros IP;
- » Ajuste na reprodução de DTMF (RFC2833) de chamadas oriundas de SIPTrunk VIVO.

Lançada em 10/08/2020

Versão 2.0.38

- » Ajuste na certificação TLS;
- » Melhoria na formatação da senha com caracteres;

CHANGELOG



- » Melhoria nas mensagens do Programador WEB;
- » Melhoria no Programador WEB na facilidade "Cartão Ponto";
- » Criado novo campo no Programador WEB "Tom de Ocupado";
- » Ajuste na configuração de áudio para o DSP;
- » Melhoria na análise do SDP;
- » Melhoria na análise de sequência de CODECs;
- » Ajuste na resposta a NOTIFY;
- » Melhoria no desligamento de chamadas IP com softphone MONI.

Lançada em 23/12/2019

Versão 2.0.36

- » Melhoria para compatibilizar operadora IDT com uso de Proxy com registro;
- » Melhoria no SIPtrunk da VIVO compatibilizar a informação do endereço IP com campo Contact do protocolo SIP;

Lançada em 28/11/2019

Versão 2.0.34

- » Melhoria para ampliar o limite do cadastro de filiais;
- » Melhoria para informar o limite de caracteres SMS de acordo com o modelo das placas GSM em utilização;
- » Melhoria no envio de áudio para a música de espera acima de 90 segundos;
- » Melhoria na remoção de juntor IP após selecionado na criação de feixes;
- » Melhoria no limite de DDRs cadastrados no SIP Trunk;
- » Melhoria para utilização de NAT na interface de rede WAN;
- » Melhoria para listar todos os grupos/comando na aba Facilidades;
- » Melhoria na mensagem de informação quando atinge o número máximo de rotas;
- » Melhoria lista de codec para utilização determinais IP's provisionado;
- » Melhoria ao acesso das configurações via programador embarcado;
- » Melhoria para receber chamadas;
- » Melhoria para utilização de terminais IP TIP300 ao recebe chamada após transferência sem consulta via tecla BLF;
- » Melhoria na aplicação Voip e CODEC quando chamada desliga e recebe canal TDM;
- » Melhoria na aplicação Voip quando envia Notify para o Ramal IP que solicita Desregistro do Subscribe;
- » Melhoria para utilização do Siga-me externo, Alterado P-Asserted para usar dado do header <contact>;
- » Melhoria para Impacta68i para atualização dos status do E1 utilizando protocolo SNMP.

CHANGELOG

**Lançada em 02/05/2019****Versão 2.0.30**

- » Compatibilidade com a placa GSM/3G;
- » Adequação do ganho para a placa GSM;
- » Ajuste no acesso do manual WEB;
- » Melhorias na apresentação do Menu de opções do Programador embarcado;
- » Adequação no banco quando salva configuração de Porteiro;
- » Reconfigurado o ajuste de tempo de sessão do Programador embarcado;
- » Ajuste na disposição de tela no Programador embarcado quando é salvo programação de Juntor;
- » Adequação na operação SIP quando está recebendo comandos SIP de IP desconhecido;
- » Ajuste no arquivo MIB;
- » Reduzido o tempo de inatividade de ramal IP após desligamento;
- » Em chamada gerada por ramal IP via SIPTrunk, alterado para conectar áudio do ramal quando o SIPTrunk enviar 183SDP;
- » Ajustes no tratamento de BLF;
- » Ajuste na consulta/transferência sucessivas de chamadas por ramal IP;
- » Ajustes para a Impacta 68i no reconhecimento de flash e reprodução de DTMF com RFC2833;
- » Adequação para receber chamada a cobrar de SIPTrunk com informação fora do padrão no Invite;
- » Esta versão 2.0.30 da placa ICIP deverá ser ativada com a versão 3.24.03 da central.

Lançada em 23/10/2018**Versão 2.0.28**

- » Adequação no Programador para criar "Grupo Captura";
- » Liberado o ajuste do comando "Transfere Pêndulo";
- » Atualizado o logo Intelbras;
- » Permissão para alteração do "Comando Programa TI";
- » Ajuste na atualização de TI;
- » Ajuste no Payload para compatibilizar com SIPTrunk Vivo;
- » Ajuste na atualização do DDNS para No-IP;
- » Para a ICIP 68i, ajustado CODEC GSM menos "GSM Full Rate";
- » Otimizado tempo de acesso a black list para agilizar a comunicação SIP;
- » Ajuste na liberação de portas entre ICIP e Central;
- » Diminuído a temporização para a liberação de ramais IP.

CHANGELOG



Lançada em 26/03/2018

Versão 2.0.24

- » Adequação do arquivo ao salvar a agenda;
- » Filtro ao enviar arquivo de áudio para garantir seu formato;
- » Ajuste na configuração do E1 no link 2 quando em espanhol;
- » Correções no programador na tradução para o espanhol;
- » Retirada do campo "FAX Virtual";
- » Suprimido o item "Correio de voz" em Portas > Ramais > De Usuário;
- » Adequação no envio de mensagens na versão em espanhol;
- » Ajustes nas funções "Copia" e "Botão Padrão" na aba Ramais;
- » Ajuste no programador quanto a quantidade de ramais na Impacta 300;
- » Ajuste no programador para mostrar os firmwares de TI5000 e TI4245;
- » Ajustes no PROXI para gerar chamadas para 0800 de operadoras;
- » Ajustes no desligamento de chamadas em ramais IP.