CHANGELOG

intelbras

Atualização de firmware – IVP 8000 EX – 26/12/2022 – Versão 2.1.2

Santa Rita do Sapucaí, 26 de dezembro de 2022.

Lançada em 26/12/2022
Versão 2.1.2

- Ajuste no tempo de leitura da chave tamper.
  Obs. O ajuste não impacta no funcionando do produto e não atua em casos onde o evento de tamper esteja sendo gerado indevidamente. No caso do tamper digital este problema foi solucionado na versão 2.0.0

Lançada em 06/07/2022
Versão 2.1.1

- Alteração de hardware (troca do microcontrolador) sem efeito ou impacto em funcionalidades do produto para operação.

Lançada em 05/11/2021
Versão 2.0.2

- Melhoria no cálculo da análise de bateria baixa.
  Obs.Com isso o sensor indica bateria baixa no melhor momento para a substituição.
- Melhoria no sistema de encaixe para evitar trincas espontâneas nas lentes.

Lançada em 24/08/2021
Versão 2.0.0

- Implementada melhoria na função antissabotagem para evitar disparos indesejados do tamper.

Lançada em 23/10/2020
Versão 1.0.01

- Implementada melhoria na estabilidade de leitura do acelerômetro, a fim de evitar disparos indevidos do tamper.