

# CHANGELOG



## **Atualização de firmware - Linha WOM 5A - 10/10/2019 - Versão 8.5b**

---

São José, 10/10/2019

### **Questões Resolvidas:**

- » Desativação do piso de ruído no modo Cliente WDS (Multi TDMA). Em algumas situações de baixa qualidade de sinal poderia ocasionar travamento do cliente na base.

## **Atualização de firmware - Linha WOM 5A - 09/08/2019 - Versão 8.5a**

---

São José, 09/08/2019

### **Questões Resolvidas:**

- » Instabilidade ao configurar enlace com distância automática habilitada.

### **Melhorias:**

- » Proteção contra ataques de amplificação.

## **Atualização de firmware - Linha WOM 5A - 05/04/2019 - Versão 8.5**

---

São José, 05/04/2019

### **Melhorias:**

- » Os quadros LCP (Link Control Protocol), enviados pelo WOM, serão transmitidos com o menor data rate possível, afim de uma maior confiabilidade na entrega do quadro.

### **Questões Resolvidas:**

- » Instabilidade entre WOM e produtos da linha APC, quando utilizado canais acima de 5920 MHz;
- » Ao configurar SSID com 4 espaços ou com um espaço no final, é adicionado "\x20" após o SSID;
- » Instabilidade da função "VLAN de gerenciamento" na interface Wireless;
- » Função "WDS" não é ativada automaticamente ao atualizar versão de firmware;
- » Não responde ping na WAN quando aplicado regra DMZ.

## **Atualização de firmware - WOM 5A - 19/12/2018 - Versão 8.4a**

---

# CHANGELOG



São José, 19/12/2018

## Questões Resolvidas:

- » Eventuais instabilidades no funcionamento da porta Ethernet.

## **Atualização de firmware - Linha WOM 5A - 15/08/2018 - Versão 8.4**

---

São José, 20/08/2018

## Melhorias:

- » Alterado exemplos do menu Serviços -> Comandos do Sistema;
- » Removido o checkbox WDS e deixado por padrão "Cliente WDS", pois o produto não atua como auto-WDS;
- » Criado opção "Monitor PPPoE" no menu Wireless -> Avançado.\*

## Questões Resolvidas:

- » Não conecta quando SSID possui dois espaços seguidos entre duas palavras;
- » Não permite apagar o script pessoal;
- » Quedas de conexão PPPoE utilizando criptografia MPPE;
- » Não apresenta botões de "reset" e "salvar" na página de Script Pessoal;
- » Script Pessoal não está sendo salvo;
- » Inacessível através do AP quando conectado em bridge com WDS.
- » PPPoE não conecta quando RB está abaixo de WOM 5A no modo cliente bridge.

\* Reinicia interface Wireless quando a conexão PPPoE é perdida.

## **Atualização de firmware – WOM 5A/WOM 5A Mimo – 04/05/2018 - Versão 8.3**

---

São José, 04/05/2018

## Melhorias:

- » Inserido iPoll V1
- » Melhorias no modo de operação bridge com WDS.
- » Melhoria no campo "Identificação do Produto", campo agora permite o uso de todos os 20 caracteres e também a utilização de aspas
- » Removida a opção de configurar as opções Short GI e Long GI, agora o driver irá utilizar automaticamente a melhor opção de acordo com a base

# CHANGELOG



- » Melhoria na fixação da modulação quando em MIMO
- » Retiradas da interface as opções de AP que apareciam no modo cliente

## Atualização de firmware – WOM 5A/WOM 5A Mimo – 26/01/2018 - Versão 8.2

São José, 26/01/2018

### Melhorias:

- » Removida a opção de configurar modo Siso no WOM 5A Mimo, a detecção será automática do modo de operação