

# CHANGELOG



## Atualização de firmware – CIP92200 – data 24/07/2018 - Versão 1.06.17

---

São José, 24/07/2018

### Novidades:

- » Criação de tela de configuração de “Segurança”.

### Melhorias:

- » Aumento do número de canais para SIPTrunk para até 100 canais;
- » Criado no Programador restrição para permitir somente senha “forte” para ramais IP;
- » Ajustes no SIP para compatibilizar com centrais de Provedores;
- » Ajustes na rotina de aviso de “Buffer Cheio” de bilhetagem;
- » Ajuste na identificação, na bilhetagem e gravação, de chamadas capturadas;
- » Adequação na bilhetagem de chamada gerada através de “Código de Conta” e transferida sem consulta;
- » Adequação na bilhetagem de retorno de chamada transferida e não atendida;
- » Adicionado o processo “Monitor de E1” no monitor de processos da CIP92200;
- » Ajuste dos campos “DATA” e “HORA” do programador para ficarem sincronizados com a central;
- » Ajuste na bilhetagem, no campo “RAMAL”, na interface para aplicação de terceiros;
- » Ajuste na tabela de alarmes SNMP;
- » Adequação na rotina de chamadas de entrada no E1;
- » Ajuste no plano de numeração na criação de “Grupo” e “Juntor”;
- » Ajuste na tabela “Conversão de Saída” para permitir colocar ou retirar “#”;
- » Criado o item “Brasília” na configuração de fuso horário;
- » Adequação na identificação do número chamador enviado em DTMF entre o primeiro e segundo toque de campainha em troncos analógicos;
- » Ajuste na detecção de placas instaladas;
- » Modificado o gatilho para acionar a rechamada para o instante que se desliga uma chamada;
- » Ajuste na rotina de manutenção de chamadas SIP com mais de 15 minutos;
- » Adequação no T38.