

CHANGELOG



Atualização de firmware – CIP 92200 – 10/05/2016- Versão 1.06.12

São José, 10 de maio de 2017

Novidades:

- » Não se aplica

Melhorias:

- » Melhoria de desvio para Grupos sem fila habilitada. Implementado desvio Siga-me, Se não atende ou Se ocupado.
- » Melhoria comando ramal programa desvio no grupo. A facilidade permite que as chamadas recebidas pelo grupo sejam desviadas para serem atendidas por outro ramal, grupo ou para um número externo.
- » Melhoria para o acesso de usuário padrão.
- » Implementado melhoria na configuração DDR em Subsistema.
- » Melhoria na seleção do Siga-me automático para ramais. Quando o siga-me automático estiver desativado, o campo de preenchimento do horário, do siga-me e do correio de voz não permitirá o preenchimento, ficam com máscara transparente. Quando o siga-me automático está ativo e o Correio de Voz habilitado, o campo siga-me fica com máscara transparente.
- » Melhoria no envio do DDR para chamadas desviadas em um subsistema.
- » Melhoria no encaminhamento do nome do juntor E1 para subsistema via Ponto a Ponto. Quando a configuração "Identificação - Altera o formato de identificação para Nome e Número" estiver habilitada no Juntor SIP Ponto a Ponto, uma chamada entrante no E1 com a opção "Identificação de entrada" marcada, quando direcionada via DDR/bridge para outro subsistema via Ponto a Ponto, o nome do Juntor E1 será repassado para a central subsistema.
- » Implantando melhoria para limitar a quantidade máxima de ramais em monitoração 400 no total.
- » Melhoria que permiti a configuração do tempo mínimo de registro dentro da aba geral S
- » Melhoria na configuração de DDR com destino ao Grupo de Ramais.

CHANGELOG



- » Implementado rotina para não permitir configuração de tempo de chamada quando o grupo de ramais do tipo roteador.
- » Melhoria na bilhetagem em desvios externos.
- » Melhoria na identificação do campo Nickname em desvios de ramal.
- » Melhoria na apresentação da ocupação dos canais no monitor E1.
- » Melhoria na função DND ramal recebe ligação no grupo.
- » Implementado melhoria na alocação dos E1 R2 Digital.
- » Implementado função para adicionar rota estática para interface WAN.
- » Melhoria nas Referências do banco de dados em relação aos Ramal FXS.
- » Melhoria na marcação de ramais no grupo de ramais. Quando pertencentes ao grupo de ramais, e for retirada da placa FXM, por exemplo e restaurado este banco.
- » Melhoria na Gravação de chamadas ativas.

Observação: A versão 1.06.12 da CIP 92200, caso seja habilitada a gravação de chamadas, torna obrigatório o uso da versão 1.0.1.9, ou superior, do ICR Gravador de Chamadas.