

Atualização de Software – SoapAdmin3.5 – 05/08/2019 – Versão 6.62-6153

São José, 13 de Setembro de 2019

Firmware 6.62-6153-01 Aug 5 2019 - SOAP | v. 190823 S. Alone - MIP

- » Alterado protocolo de comunicação (UDP para TCP)
- » Estabilizado comunicação com perdas de pacote do Situador
- » Melhoria na comunicação com o MIP 1000
- » Corrigido o parametro de acesso combinado.

Bio Inox Plus SS 311 MF - Versão 6.62 Oct 24 2018

- » Melhoria na atualização de data e hora, com o MIP 1000;
- » Exclusão de eventos antigos ao cadastrar no MIP 1000;
- » Melhoria na função de sensor com o MIP 1000;
- » Correção na validação de Chaveiros (XID 1000) com o MIP 1000, evitando que o Bio Inox solicite para inserir a digital;
- » Correção da função Antipassback quando usado em conjunto com Zona de tempo, que considerava passagem quando o usuário era identificado fora da zona de tempo.

Bio Inox Plus SS 311 MF - Versão 6.62 Jan 30 2018

- » Versão firmware para integração com MIP 1000