

## Atualização de firmware – CIP92200 – 14/12/2015 - Versão 1.06.05

---

São José, 14 de Dezembro de 2015

### Melhorias:

- » Alterado para quando o Syslog for ativado, os logs já sejam enviados para o IP configurado, sem a necessidade de antes habilitar na tela de suporte.
- » Criada a opção "Identificação de entrada", nos Juntores SIP, FXO e E1. Quando setada essa opção, é enviada a identificação do "Nome do juntor" para o destino, em chamadas entrantes.
- » Alterado para a opção "Identificação em Desvios", em Portas > Ramais > Ramal xx > Desvios, ser habilitada por padrão de fábrica.
- » Criado o campo "Identificador de chamadas", em Ramais > Ramal xx > Geral > Configurações do ramal. Esse campo é um "apelido" para envio da identificação de chamada de ramais.
- » Criada a opção para fazer o download do arquivo de "TCPDUMP" via interface web, no menu Sistema > Suporte > Arquivo tcpdump.cap.
- » Alterado para permitir captura de chamada interna para grupo