

# CHANGELOG



## Atualização de firmware – V3001 – 07/07/2020 - Versão 1.3.9

---

São José, 07/07/2020

### Novidades:

- » Compatibilidade da função SIP Hotspot entre os telefones IP (V3001, V5501 e V5502).

### Melhorias:

- » Melhoria na reprodução do ring ao selecionar novos toques no menu.
- » Mudança no IP padrão da função SIP plug and play (PNP) para 224.0.1.75.