

Data: 01 de fevereiro de 2017

Visando melhoria de performance e adequação às necessidades de mercado, comunicamos a alteração no produto **ITC4100** a partir de **fevereiro/2017**, cuja finalidade é atuar no efeito citado a seguir:

1. Melhoria na realização e recebimento de chamadas em alguns modelos de chip.

Neste caso, orientamos atualizar o firmware para a versão 1.4.8 ou superior. O procedimento e os arquivos para atualização estão disponíveis em nosso site na aba Downloads : <http://www.intelbras.com.br/empresarial/telefonica/gateways/gsm/itc-4100>.

Para rede autorizada, o detalhamento está descrito no manual de trabalho a partir da revisão 3.0 disponível no Portal corporativo.

Sua opinião é muito importante para nós! Caso tenha dúvidas, fale com a gente:

Suporte técnico: (48) 2106-0006

E-mail: [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

Atenciosamente,

Equipe de Assistência Técnica Intelbras