

# CHANGELOG



## Atualização de firmware – TIP 425 – 24/09/2020 - Versão 2.9.22

---

São José, 24/09/2020

### Novidades:

- Removido o suporte ao protocolo LLDP;
- Incluído o suporte ao software Fast Config;

## Atualização de firmware – TIP 425 – 09/07/2020 - Versão 2.9.21

---

São José, 09/07/2020

### Novidades:

- Incluído o suporte ao protocolo LLDP;
- Incluído o suporte ao servidor secundário;

### Melhorias:

- Melhoria no registro SIP quando ocorre uma desconexão da rede;

**SUORTE A CLIENTES**

(48) 2106-0006

Acesse: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

## Atualização de firmware – TIP 425 – 03/02/2020 - Versão 2.9.17

---

São José, 03/02/2020

### Melhorias:

- Melhoria no auto provisionamento;
- Proteção na página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do usuário;
- Melhoria na atualização de firmware;
- Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft;
- Melhoria no registro quando utilizado servidor SIP com domínio;
- Tecla recall do TIP 425 não funciona com PBX Mitel após receber 486;
- Melhoria na conferência interna do terminal;
- Melhoria na configuração de portas das contas SIP;

## Atualização de firmware – TIP 425 – 27/12/2018 - Versão 2.8.0

---

São José, 27/12/2018

### Melhorias:

- Melhoria na interface web para atualização de firmware;
- Melhoria no funcionamento com a central Panasonic;
- Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento;
- Melhoria na sinalização das teclas de BLF;

**SUORTE A CLIENTES**

(48) 2106-0006

Acesse: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)