

Atualização de firmware – V5502 – 04/09/2020 - Versão 2.0.2

São José, 04/09/2020

Melhorias:

- » Melhoria na configuração e sinalização das teclas configuradas como conta.

Atualização de firmware – V5502 – 07/07/2020 - Versão 2.0.1

São José, 07/07/2020

Novidades:

- » Compatibilidade da função SIP Hotspot entre os telefones IP (V3001, V5501 e V5502).

Melhorias:

- » Melhoria na reprodução do ring ao selecionar novos toques no menu.
- » Mudança no IP padrão da função SIP plug and play (PNP) para 224.0.1.75.
- » Melhoria na apresentação no horário no display quando há uma chamada perdida.
- » Melhoria da troca de senha do usuário padrão do sistema (admin).