



**intelbras**

**Guia para atualização de software  
Telefone Celular de Mesa CF6031**

## Guia para atualização de software Telefone Celular de Mesa CF6031

### Atenção:

Este tutorial tem como objetivo instruir o processo de atualização de software do Telefone celular de mesa CF6031.



## 1. Compatibilidade para atualização

A atualização de firmware do produto CF6031 poderá ser realizada nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows XP®
- Windows Vista®
- Windows 7®
- Windows 8®
- Windows 10®

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países ou regiões.

## 2. Download dos arquivos

Acesse o portal corporativo e efetue o download do firmware, do driver e do aplicativo para atualização do equipamento.

Os arquivos estarão compactados e será necessário descompactá-los.


Obs.: Sugerimos que todos os arquivos sejam salvos em uma única pasta. Isso facilitará a localização nas demais etapas do procedimento.

## 3. Instalação do driver

Antes de iniciarmos o procedimento de instalação do driver será necessário verificar o tipo do sistema operacional (32 Bits ou 64 bits) pois o driver que será instalado deverá ser compatível com o sistema operacional do computador.

Para isso teremos que acessar o Painel de Controle item Sistema.

3.1 Pressione as teclas Windows e Pause/break.



Será exibida a tela a seguir:

### Exibir informações básicas sobre o computador

Windows Edition

Windows 7 Enterprise

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Service Pack 1

Sistema

Classificação:	Classificação do sistema indisponível
Processador:	Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz 2.30 GHz
Memória instalada (RAM):	4,00 GB
Tipo de sistema:	Sistema Operacional de 64 Bits
Caneta e Toque:	Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este vídeo

Neste exemplo usamos um sistema operacional Windows 7 Enterprise de 64 Bits


3.2 Abra a pasta SPRD\_NPI\_USB\_Driver e realize a instalação do arquivo “dpinst” de acordo com o tipo de sistema operacional verificado no tópico anterior (32 ou 64 bits)

Execute o driver abaixo para iniciar a instalação;



dpinst

Clique em Avançar;




Ao final da instalação será exibida a imagem a seguir. Clique em “Concluir”.




3.3 Em seguida abra a pasta DriverCoding e realize a instalação do arquivo “dpinst” de acordo com o tipo de sistema operacional verificado no tópico 3.1.


Execute o driver abaixo para iniciar a instalação;



Clique em avançar;



Ao final da instalação será exibida a imagem a seguir. Clique em “Concluir”.



Ao final da instalação será necessário reinicializar o sistema operacional;

## 4. Atualização de Firmware

Abra a pasta UPGRADE TOOL\_R2.9.9001 e execute o aplicativo UpgradeDownload






Imagem do aplicativo aberto

Clique no ícone  e selecione o arquivo de atualização com extensão .pac que foi descompactado após o download.



Após selecionar o arquivo clique em Abrir.




A versão de firmware será exibida no aplicativo.




**Atenção:** A bateria deve estar desconectada do produto e o cabo USB deve estar conectado apenas na porta USB do computador.

Clique no ícone  e observe que o aplicativo apresentará uma informação na primeira linha.



Em seguida pressione a tecla “1” do telefone e com essa tecla pressionada conecte o cabo USB ao produto. Verifique que uma nova linha será exibida no aplicativo e a atualização iniciará.



Aguarde até que o aplicativo exiba a mensagem “Previous Passed”, clique no ícone , em seguida desconecte o cabo USB do produto .



A atualização foi concluída. Para verificar se a atualização foi bem-sucedida instale o produto na energia elétrica ou conecte a bateria, ligue o produto e acesse Menu>Telefone>Versão. Será exibida a versão do software.