

Atualização de Firmware – CP 352 – 12/09/2019 - Versão 9.03.1

Santa Rita do Sapucaí - MG, 10 de fevereiro de 2020

Lançada em 12/09/2019

Versão 9.03.1

- » Alteração do tempo de tom de ocupado para 40 segundos, facilitando o desligamento dos porteiros eletrônicos quando utilizado portaria remota.

Lançada em 06/08/2018

Versão 8.08.1

- » Melhoria na detecção das chamadas recebidas através das linhas telefônicas de serviço (LTS), possibilitando que frequências de ring diferentes sejam reconhecidas pela central.

Lançada em 26/06/2017

Versão 7.05.1

- » Música de espera no ramal que originou uma chamada no momento do atendimento. Esse sintoma pode ocorrer com maior frequência quando utilizado o aparelho TP 2000 no ramal atendedor;
- » Retornar a chamada com o ramal em espera. Um exemplo de utilização desta nova função seria quando o ramal da portaria recebe uma ligação do porteiro XPE e precisa consultar um apartamento se o visitante pode entrar no condomínio. Quando o morador desligar o seu telefone a ligação volta automaticamente entre a portaria e o porteiro XPE.