

Como realizar cadastro de dispositivos no MIP 1000

Santa Rita do Sapucaí, 09 de Março de 2020

Podem ser incluídos no MIP 1000 os seguintes dispositivos:



XPE 1001 ID



XPE 1013 ID



XLT 1000 ID



XRE 1000



CT 500 1P





BIO INOX 311 MF

Para correta inclusão destes dispositivos é necessário que estejam em suas últimas versões de firmware, consulte e atualize caso necessário pelo site da Intelbras:


<http://www.intelbras.com.br/empresarial/control-de-acesso/linha-condominial/sca-1000-sistema-de-control-de-acesso/>

1 – Inicialmente faça login no MIP, padrão de fábrica: usuário: **admin** e senha: **123456**.


É possível utilizar um teclado USB ligado ao MIP 1000 para facilitar a digitação e navegação pelos menus.




2 – Após autenticado, selecione a opção “**Cadastro**”.



3 – Selecione “**Dispositivo**”.




4 – Selecione “**Incluir**”.




5 – Conecte o dispositivo a **serial 2** respeitando a polaridade **A** do MIP ligada com **A** do dispositivo e **B** com **B**.

Segue exemplos de ligação do barramento **serial 2** do **MIP 1000** ao equipamento:


XPE 1001/1013 ID:



XRE 1000:




XLT 1000 ID:




Para **CT 500 1P** e **Bio Inox 311 MF** o **485+** é equivalente ao **A** do barramento e o **485-** equivalente ao **B**.


CT 500 1P:



Bio Inox 311 MF:



Selecione a opção “Via serial 2”.




6 – Selecione o nome do dispositivo que irá incluir.


Caso a inclusão seja do **Bio Inox 311 MF**, reinicie-o no momento em que for selecionar, pois o **MIP 1000** só o reconhece no **1º minuto** de ligado.

Observação: O Bio Inox aguarda por 1 minuto a comunicação com o MIP 1000 pelo barramento RS485. Caso não consiga se comunicar, ele se mantém no modo-padrão. Havendo comunicação, o Bio Inox Plus SS 311 MF entra no modo SCA 1000.

Os menus a seguir irão variar conforme o dispositivo que for incluir, segue exemplo da inclusão de um **XLT 1000 ID**:



7 – Após encontrado aperte OK, preencha o nome do dispositivo e aperte seta para baixo ↓.




8 – Selecione o tempo de abertura da **saída 1** e aperte seta para baixo ↓.
(O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente a 49,5 segundos).




9 – Selecione o tempo de abertura da **saída 2** e aperte seta para baixo ↓.
 (O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente a 49,5 segundos).




10 – Selecione o tempo do **1º sensor** de porta aberta e aperte seta para ↓, caso não for utilizar o sensor, deixe o tempo em 0.
 (O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente a 99 segundos)




11 – Selecione o tempo do **2º sensor** de porta aberta e aperte seta para ↓, caso não for utilizar o sensor, deixe o tempo em 0.
 (O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente a 99 segundos)



12 – Selecione a forma qual será acionada a primeira saída do dispositivo e aperte seta para baixo ↓.




13 – Selecione a forma qual será acionada a segunda saída do dispositivo, caso ele possua e aperte seta para baixo ↓.




14 – Habilite ou desabilite o intertravamento conforme a necessidade do cenário e aperte a seta para baixo ↓.



15 – Habilite ou desabilite a botoeira conforme a necessidade do cenário e pressione **OK/ENTER**.



16 – Caso queira que todos usuários tenham acesso a esse dispositivo aperte **OK/ENTER**, caso não, aperte **CANCELAR/ESC**.



17 – Ao término da inclusão do dispositivo, no **MIP 1000** aparecerá a seguinte mensagem:

