

Prezado cliente,

A Adobe Inc. a partir de Janeiro de 2021, não oferece mais suporte ao plugin Flash Player e removeu a solução de forma definitiva. O Flash Player foi utilizado nas interfaces dos produtos listados abaixo.

APC 2M-14
APC 2M-90
APC 2S-14
APC 2S-20
APC 5M
APC 5M+
APC 5M-18
APC 5M-18+
APC 5M-90
APC 5M-90+
APC MACH-5
PTP 4-19
PTP 5-23
PTP 5N

Como alternativa para utilização destes produtos, é possível que o usuário faça o download do navegador portable através do seguinte link:

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-01/Opera_portable_2.zip

Estes produtos, conforme comunicado ao mercado, não são mais fabricados pela Intelbras desde 2017, sendo que as novas versões e linhas de produtos Intelbras não utilizam esta tecnologia. Não se pode considerar que a solução esteja isenta de erros, que seu funcionamento seja ininterrupto ou que suas funções satisfaçam os requisitos dos usuários, razão pela qual fica expressamente estipulado que o usuário a utilize por sua conta e risco.