

Atualização de firmware – V5501 – 08/02/2021 - Versão 2.2.13

São José, 08/02/2021

Novidades:

- » Adicionado a nova função chamada “Funções Periódicas”, que permite a execução de algumas facilidades de forma agendada.

Melhorias:

- » Adicionada a mensagem na página web pedindo que o usuário altere a senha de administrador caso esteja utilizando a senha padrão “admin”.

Atualização de firmware – V5501 – 07/07/2020 - Versão 1.3.9

São José, 07/07/2020

Novidades:

- » Compatibilidade da função SIP Hotspot entre os telefones IP (V3001, V5501 e V5502).

Melhorias:

- » Melhoria na reprodução do ring ao selecionar novos toques no menu.
- » Mudança no IP padrão da função SIP plug and play (PNP) para 224.0.1.75.