

Atualização de Firmware – XLT 1000 ID – 26/02/2021 - Versão 21.02.01

Santa Rita do Sapucaí - MG, 26 de fevereiro de 2021

Lançada em 26/02/2021

Versão 21.02.01

- » Versão de lançamento para o MIP 1000 IP;
- » Melhorias no reset físico, pois algumas programações não estavam voltando para o padrão;
- » Melhorias na sinalização de acesso negado, quando configurado apenas para acesso via senha.

Lançada em 16/11/2020

Versão 20.10.01

- » Criada a opção de desabilitar o envio dos eventos de botoeira para o MIP 1000;
- » Criada a função arrombamento, permitindo gerar um alarme no caso de uma violação. Para isso, é necessário que o MIP também esteja atualizado para a versão 20.11.01 ou superior.

Lançada em 07/12/2017

Versão 17.12.01 (V2)

- » Correção no acionamento das saídas de fechadura quando inserido um dígito, diferente do configurado para pânico, entre a senha e o número do apartamento.

Lançada em 25/07/2017

Versão 17.04.01 (V2)

- » Essa nova versão de firmware torna seu sistema autônomo, trazendo inúmeras vantagens como funcionamento das senhas e chaveiros RFID quando não houver comunicação com o MIP. Entretanto, para que o seu dispositivo funcione corretamente é **NECESSÁRIO** a atualização do firmware do MIP 1000 que está ligado a esse produto para a versão autônoma.