

## Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 20/04/2021 - Versão 1.1.5

---

São José, 20 de abril de 2021

### Questões resolvidas:

- » Wi-Fi não retorna após o período de agendamento;
- » Correções relacionadas a segurança.

## Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 28/10/2020 - Versão 1.1.2

---

São José, 28 de outubro de 2020

### Questões resolvidas:

- » Adicionado mecanismo para segurança de autenticação e proteção de serviços para evitar ataques cibernéticos.\*  
\*Atenção: Recomendamos a atualização imediata para essa nova versão. Sugerimos também fortemente a alteração da senha de administração do roteador.

## Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 19/02/2020 - Versão 1.1.1

---

São José, 19 de fevereiro de 2020

### Questões resolvidas:

- » Correções no protocolo IPV6.

## Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 29/04/2019 - Versão 1.1.0

---

São José, 08 de maio de 2019

Caso você possua o roteador modelo KEO KLR 301, ao atualizar o produto, a interface de configuração será alterada para INTELBRAS. Entretanto, todos os menus e configurações não serão alterados.

### Melhoria:

- » Melhoria na checagem de conexão com a internet;
- » Melhoria no servidor DHCP.

### Questões resolvidas:

- » Correções na interface web;
- » Correções no protocolo IPV6

## **Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 29/10/2018 - Versão 1.0.7**

---

São José, 29 de outubro de 2018

### Questões resolvidas:

- » Quedas na conexão PPPoE.