

Atualização de firmware – TI830i – 23/04/2021 - Versão 1.03.02

São José, 30/04/2021

Novidades:

- » Não se aplica

Melhorias:

- » Melhoria do menu de facilidades, caso o TI não possua a placa de sensor de movimento, ele retira essa opção de configuração do menu.

Atualização de firmware – TI830i – 20/12/2019 - Versão 1.03.00

São José, 20/12/2019

Novidades:

- » Não se aplica

Melhorias:

- » Ao realizar ajustes da data e hora o terminal apresentava a mensagem PROBB;
- » Melhoria na inicialização do produto;

CHANGELOG

intelbras

Atualização de firmware – TI830i – 04/10/2018 - Versão 1.02.01

São José, 04/10/2018

Novidades:

- » Não se aplica

Melhorias:

- » Melhoria na sinalização das informações no display;
- » Melhoria na função cadeado;

Atualização de firmware – TI830i – 08/06/2018 - Versão 1.02.00

São José, 08/06/2018

Novidades:

- » Não se aplica

Melhorias:

- » Melhoria no sinal DTMF enviado pelo aparelho;