

Atualização de Firmware

Versão: 1.16.1

Atenção

Se o produto não está sendo gerenciado pela plataforma Remotize ou está com a versão de firmware anterior a 1.10.6, siga os passos abaixo:

1º Passo - atualize o roteador para o firmware [v1.10.6](#).

2º - Passo – após atualização do firmware para versão 1.10.6, atualize para a versão de [firmware v1.16.2](#).



GF 1200