

Atualização de firmware – ELC 3012/3020 – 16/09/2021 - Versão 1.1

Santa Rita do Sapucaí, 16 de Setembro de 2021

Lançada em 16/09/2021

Versão 1.1

- » Melhoria na sinalização dos sensores sem fio cadastrados, portanto, quando a central estiver desarmada e receber um sinal sem fio dos sensores o LED ALARME irá piscar por 1 segundo.
- » Unificado o setor de alarme e choque na saída de monitoramento, ou seja, quando disparar o setor de alarme é acionado a saída de monitoramento.
- » Melhoria na elevação de tensão modificando o sinal PWM para melhor performance do circuito.