

Atualização de firmware – Twibi Giga – 23/11/2021 - Versão 1.1.9

São José, 23 de novembro de 2021

Novidades:

- » Implementação do Assistente IOT;
- » Possibilidade de alterar criptografia da rede Wi-Fi;
- » Funções Prioridade Mesh e Prioridade Dual Band;
- » Diversas outras melhorias menores e disponibilidade das funções existentes no Twibi Giga+.

Questões resolvidas:

- » Não redireciona mais de uma porta externa para a mesma porta interna;
- » Não repassa IPv6 em modo roteador quando recebe mais de 2 DNSv6;
- » Não funciona a porta LAN quando recebe somente IPv6 na WAN;
- » Não funciona IPv6 caso não receba DNSv6;
- » Eleição incorreta do root STP gera instabilidade na rede Wi-Fi;
- » Twibi Giga apresentam tempo ativo N/A;
- » SmartTV não conecta via Wi-Fi;
- » Não exibe alguns dispositivos conectados via cabo na interface LAN;
- » Dispositivos não realizam roaming em uma rede mista com Twibi Fast, Twibi Giga e Twibi Giga+;