
Atualização de firmware – IWR 1000N – 14/03/2022 - Versão 1.9.8

São José, 14 de março de 2022

Questões Resolvidas:

- » Implementações de melhorias relacionadas à segurança.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 29/11/2019 - Versão 1.9.7

São José, 29 de novembro de 2019

Questões Resolvidas:

- » Correção no mecanismo de gerenciamento de memória RAM.,

*Recomendamos que após a atualização de firmware o produto seja restaurado ao padrão de fábrica, para que as novas funcionalidades e correções sejam aplicadas.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 05/11/2019 - Versão 1.9.5

São José, 05 de novembro de 2019

Questões Resolvidas:

- » Correção na exibição do DNS IPV6 na interface WEB.

Melhorias:

- » Melhoria no mecanismo de gerenciamento de memória RAM.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 06/07/2019 - Versão 1.9.4

São José, 16 de julho de 2019

Questões Resolvidas:

- » Não conectando PPPoE com nome de serviço configurado;
- » Repassando IPV6 quando configurado como “Apenas link local”.

Melhorias:

- » Canal do Wi-Fi automático no padrão de fábrica.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 26/09/2018 - Versão 1.8.7

São José, 26 de setembro de 2018

Questões Resolvidas:

- » Em alguns casos, rede Wi-Fi não aparece após reiniciar o roteador.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 20/07/2018 - Versão 1.8.4

São José, 20 de julho de 2018

Questões Resolvidas:

- » Não repassa protocolo IPv6 em modo Repetidor.

Melhorias:

- » Implementado suporte ao protocolo IPv6 no portal Customize*

*Exclusivo para provedores de Internet.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 27/04/2018 - Versão 1.8.1

São José, 27 de abril de 2018

Melhorias:

- » Melhoria no tratamento de pacotes VoIP/SIP
- » Melhorias na interface web
- » Possibilidade de customizar o firmware pelo Portal Customize* incluindo parte do endereço MAC no nome da rede Wireless.

*Exclusivo para provedores de Internet.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 06/03/2018 - Versão 1.7.5

São José, 06 de março de 2018

Melhorias:

- » Melhoria no controle de banda em conexões PPPoE;
- » Melhorias no WPS.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 19/12/2017 - Versão 1.7.3

São José, 19 de dezembro de 2017

Melhorias:

- » Melhorias no funcionamento do DNS Dinâmico (DynDNS);
- » Otimização na conexão PPPoE;
- » Configuração de MTU melhorada;
- »

Novidades:

- » Nome de domínio local de DNS alterado para "meuintelbras.local"
- » Inclusão de Gateway na LAN (exclusivo para firmwares personalizados)*

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: forum.intelbras.com.br
suporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



*Para solicitar o firmware personalizado acesse: <https://customize.intelbras.com.br>

Atualização de firmware – IWR 1000N – 03/11/2017 - Versão 1.6.4

São José, 03 de novembro de 2017

Melhorias:

- » Melhorias na interface WEB

Atualização de firmware – IWR 1000N – 10/10/2017 - Versão 1.6.2

São José, 11 de outubro de 2017

Melhorias:

- » Melhorias na conexão PPPoE;
- » Otimização do feedback de detecção de internet através do LED WAN/@

Novidades:

- » Possibilidade de selecionar o canal automático na Wi-Fi

Atualização de firmware – IWR 1000N – 07/08/2017 - Versão 1.5.0

São José, 07 de agosto de 2017

Melhorias:

- » Pequenas melhorias na interface web;
- » Melhor tratamento de pacotes IGMP;
- » Melhoria na estabilidade da rede Wi-Fi quando em cenários de alta interferência.

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: forum.intelbras.com.br
suporte@intelbras.com.br

Atualização de firmware – IWR 1000N – 18/04/2017 - Versão 1.3.0

São José, 18 de abril de 2017

Melhorias:

- » Alteração do MTU quando configurado em PPPoE;
- » Melhoria no funcionamento da opção ping na WAN.

Novidades:

- » Implementação da opção para desabilitar o WPS;
- » Maior compatibilidade da interface WEB para dispositivos mobile.

Atualização de firmware – IWR 1000N – 16/03/2017 - Versão 1.2.1

São José, 20 de março de 2017

Melhorias:

- » Otimização dos drivers da rede Wi-Fi.

Novidades:

- » Adição do card de IPv6 na tela de "Resumo das informações".

Atualização de firmware – IWR 1000N – 29/12/2016 - Versão 1.0.5

São José, 09 de março de 2017

Melhorias:

- » Melhoria na frase explicativa da janela de configuração da velocidade de internet após a ativação de velocidade no menu "Gerenciar dispositivos"
- » Melhoria no comportamento do botão para bloquear e desbloquear um usuário da rede Wi-Fi no menu "Gerenciar dispositivos"