TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware XPE 1001/1013 PLUS ID

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware XPE 1001/1013 PLUS ID

0 0 0 0

Para atualizar o firmware do seu porteiro eletrônico **XPE 1001/1013 PLUS ID**, realize os seguintes passos:

01 Desligar a alimentação do **XPE** e retirar a **TAMPA**.



02 Coloque o **Jumper** no **BOOT.**

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

 \mathbf{O} 0 0 \bigcirc \bigcirc 0 0 0 \bigcirc \mathbf{O}

Ο 0 \mathbf{O} Ο

<u>Ligue novamente a alimentação (LD1 não acende)</u> 03



Conecte o XPE ao computador via cabo USB tipo B. 04





TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware

XPE 1001/1013 PLUS ID

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ο 0 Ο

Caso não abra a pasta como se fosse um pendrive, 05 selecione pelo atalho:

Este Computador > Dispositivos e unidades > Selecione a unidade correta.

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware

XPE 1001/1013 PLUS ID

💻 I 🎽 I	- ↓		Gerenciar	Este Computador		_ 0	x
Arquivo	Computador	Exibir	Ferramentas de Unidade				- ?
4	× A 🗖 >	A O Recquisar Esta Computador					



06

Substitua o arquivo existente na pasta, pelo novo arquivo.

Fazer o download do firmware atualizado, extrair a OBS pasta .**ZIP** e utilizar somente o arquivo .**bin**

🕳 l 🛂 📙 👳 l		Gerenciar	CRP DISABLD (E:)				-		×
Arquivo Início Compa	tilhar Exibir	Ferramentas de Unidade							~ የ
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \rightarrow Este	- → Y 📥 > Este Computador > CRP DISABLD (E:)								
	Nome	^	Data de modificação	Тіро	Tamanho				
🗶 Área de Traba 🖈	irmware.bin		06/02/2009 11:10	Arquivo BIN	96 KB				
👆 Downloads 🖈									
🖆 Documentos 🖈									
📰 Imagens 🖈									

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0 0 0 0 0 Ο 0 0 0

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware XPE 1001/1013 PLUS ID

0 Ο Ο Ο

Desconecte o **XPE** do computador. 07

Retire o jumper **BOOT**. **08**

Coloque e retire o jumper **RESET** (LD1 passa a piscar). 09



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware

XPE 1001/1013 PLUS ID



Intelbras 🤣



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

0 0 0 0 0 0 0 Ο Ο Ο Ο Ο

Ο 0 0 Ο

> Você aprendeu sobre atualização de firmware XPE 1001/1013 PLUS ID. Clique nos ícones abaixo e

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware XPE 1001/1013 PLUS ID

conheça nossas redes sociais!









Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>