

CHANGELOG



Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 06/07/2022 – Versão 4.3.35

São José, 06/07/2022

Melhorias:

- Atualização do certificado do Servidor Web;
- Melhoria de segurança no acesso Web;
- Melhoria no funcionamento do terminal quando estiver usando o servidor FreePBX e configurado com IPv6;
- Melhoria na sinalização dos LEDS quando terminal configurado com IPv6;

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 01/06/2022 – Versão 4.3.33

São José, 01/06/2022

Melhorias:

- Adicionado uma validação no campo senha para mostrar uma mensagem de erro quando o usuário salvar uma senha que contenha qualquer um dos caracteres não permitidos.;
- Melhoria no histórico de chamadas evitando que caracteres inválidos interfiram na apresentação das chamadas.;
- Melhoria no tratamento das chamadas entrantes;

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 30/11/2021 – Versão 4.3.29

São José, 30/11/2021

Melhorias:

- Melhoria no IPv6 para a rede da operadora JRC;
- Melhoria do método DTMF Inband;
- Melhoria nas transferências com as centrais Avaya;
- Melhoria do registro em domínios IPv6;
- Melhoria do registro em redes que possuem o lease time curto;

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 30/06/2021 – Versão 4.3.17

São José, 30/06/2021

- Melhoria na indicação de necessidade de reinicialização após realizar algumas configurações;
- Melhoria do provisionamento via TFTP através do servidor IRPS;
- Melhoria nas transferências de chamadas com a operadora Algar;
- Melhoria do provisionamento com a ICIP quando utilizado URL.
- Melhoria do provisionamento com a 3CX, incluindo requisição de servidor local e remoto;
- Implementada uma configuração que permite definir se o telefone só irá receber chamadas que sejam oriundas do endereço IP do servidor em que ele está registrado.
- Melhoria dos logs internos exportados.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 07/01/2021 - Versão 4.3.8

São José, 07/01/2021

- Melhoria nas capturas de chamadas com a central 3CX;
- Melhoria no recebimento de chamadas com a operadora Fale Paco;
- Melhoria na tratativa de registros quando utilizado outbound proxy.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 09/09/2020 - Versão 4.3.4

São José, 09/09/2020

- Melhoria nas transferências cegas com a central Digistar;
- Melhoria da função monitoramento com o Fast Config.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 09/07/2020 -
Versão 4.3.0

São José, 09/07/2020

Melhorias:

- Melhoria na tratativa das mensagens OPTIONS recebidas;
- Melhoria na senha de acesso web;

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 04/02/2020 -
Versão 4.2.0

São José, 04/02/2020

Melhorias:

- Melhoria do auto provisionamento;
- Proteção da página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do campo usuário;
- Melhoria da ativação do syslog;
- Melhoria do registro quando utilizado servidor SIP com domínio;
- Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft;

**Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 20/12/2019 -
Versão 4.1.6**

São José, 20/12/2019

Novidades:

- Adicionado o suporte a keep alive;
- Compatibilidade com centrais 3CX;
- Provisionamento via IRPS;
- Hotdesking em centrais 3CX;

Melhorias:

- Inserido o suporte de aplicação de patch na página de atualização;
- Inserido o suporte de configuração tipo de central na página conta;
- Ajuste do ganho de recepção do viva-voz para que não ocorra microfonia;
- Melhoria da função hotline;
- Melhoria da função conferência;

**Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 05/11/2019 -
Versão 3.5.18**

São José, 05/11/2019

Novidades:

- Implementado o suporte a manutenção automática em um horário programado.

Melhorias:

- Permite atualização de firmware através do navegador Chrome;

CHANGELOG



- Melhoria no registro quando configurado como DHCP em uma rede /16;
- Melhoria no tratamento da mensagem 200 OK;

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 31/05/2019 - Versão 3.5.0

São José, 31/05/2019

Novidades:

- Implementado o suporte a discagem do flash com código.

Melhorias:

- Melhoria da atualização de firmware via TFTP através do autoprovisionamento;
- Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento;
- Melhoria na configuração do plano de discagem;
- Melhoria no processo de concorrência ao receber um CANCEL;
- Melhoria da chamada em espera;
- Melhoria do botão de atualizar firmware;
- Bloqueio do caractere ç no nome do usuário.
- Melhoria no consumo de memória para as situações que o telefone receber um fluxo alto de ligações;
- Melhoria na identificação do status da rede quando conectado em uma rede /8.