

Informativo

1. Alteração de programações a partir da versão 3.30 da AMT 4010 RF / AMT 4010 SMART / AMT 4010 SMART NET:

- » Retirado a edição de mensagens pelo teclado. A edição somente será possível pelo AMT Remoto ou AMT Remoto App.
- » Retirado o cadastro dos dispositivos sem fio fora do modo de programação.

2. Envio de SMS

- » A partir da versão 5.00, as funções de envio e recebimento de SMS foram removidos.
- » As operadoras de celular do Brasil criaram filtros anti-spam que filtram as mensagens enviadas por SMS, não permitindo que eles cheguem ao destino, caso detectado certa quantidade de mensagens semelhantes. Para evitar este problema de falha no envio de SMS, é importante alterar as mensagens padrões de nome da central, nome das zonas e nome dos usuários.

Atenção!

Caso comece a receber eventos de *Problema de dispositivos de barramento* após atualização da central de alarme AMT 4010 RF / AMT 4010 SMART para a versão 5.0, orientamos que leia o informativo abaixo:

- » Melhoria na comunicação com os dispositivos no barramento.
- » A partir da versão 5.00, foram implementadas melhorias no sistema de comunicação entre a central de alarme e os Expansores de zona (XEZ 4008 e XEZ 4108), visando aumentar a segurança.
- » Nessa versão, a central passa a acusar falha de comunicação com expansor de zonas quando ocorrer falha parcial da comunicação, em torno de 75%, e não somente quando ocorrer falha total de comunicação com os dispositivos, como nas versões anteriores. A alteração visa facilitar a identificação de instalações onde a qualidade da comunicação dos dispositivos de barramento, está inadequada para o correto funcionamento do sistema.
- » Essas falhas podem ser ocasionadas por cabeamento inadequado, ruído elétrico externo, topologia de instalação incorreta, dispositivos danificados, etc.

intelbras