

Data: 06 de setembro de 2022

Prezado Cliente,

Visando melhoria de performance e adequação às necessidades de mercado, comunicamos a alteração no produto Interface Celular ITC5100 a partir de setembro/22.

Produtos fabricados a partir desta data possuem novo modelo de módulo e para isso foi necessário desenvolvermos uma nova versão de firmware. A versão de firmware do novo módulo é incompatível com produtos fabricados anteriormente e para evitar problemas durante a atualização utilize o **programador versão 6.0.5** que possui verificação de compatibilidade de versão antes da atualização e evita danos ao produto.

Esse novo programador garante também a programação correta em todos os produtos ITC5100 comercializados, independente de versão de firmware.

CLIQUE AQUI PARA EFETUAR O
DOWNLOAD DA VERSÃO
PROGRAMADOR 6.0.5

CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD
DA VERSÃO FIRMWARE 3.0.14
(COMPATÍVEL COM PRODUTOS
FABRICADOS ATÉ AGO/2022)

CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD
DA VERSÃO FIRMWARE 4.1.0
(COMPATÍVEL COM PRODUTOS
FABRICADOS APÓS SET/2022)

Sua opinião é muito importante para nós! Caso tenha dúvidas, fale com a gente:

Suporte técnico: (48) 2106-0006

E-mail: suporte@intelbras.com.br

Atenciosamente,

Equipe de Assistência Técnica Intelbras