

**Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 12/09/2022 - Versão 2.2.0D Build 102916**

---

São José, 12/09/2022

**Questões Resolvidas:**

- » Lista de vizinhos IPv6 descobertos dinamicamente não é exibida;
- » Não é possível remover Voice VLAN das portas através da interface WEB;
- » Autenticação dot1x + RADIUS não funcionando;
- » Roteamento inter-VLAN IPv6 não funcionando;
- » Direcionamento de login WEB incorreto após alteração da porta de acesso HTTP/HTTPS.

**Melhorias:**

- » Melhoria nas regras de ACL estendida.

**Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 16/05/2022 - Versão 2.2.0D Build 97625**

---

São José, 16/05/2022

**Questões Resolvidas:**

- » Não efetua login via interface web quando a senha contém determinados caracteres especiais;
- » Melhoria nos cenários identificados pelo loopback-detection.

**Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 08/03/2022 - Versão 2.2.0D Build 95021**

---

São José, 08/03/2022

**Questões Resolvidas:**

- » Aceita apenas 4 caracteres no campo "detecção vlan" da função loopback-detection na interface web;
- » Melhoria na validação do arquivo de firmware durante o processo de atualização.

**Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 02/03/2022 - Versão 2.2.0D Build 94710**

---

São José, 02/03/2022

# CHANGELOG



## Melhorias:

- » Melhoria nas mensagens mostradas nos pop-up da interface Web;
- » Melhoria da tela de Login;
- » Adicionado a função de Tracert via interface Web.

## Questões Resolvidas:

- » Ajuste na opção de adicionar endereço MAC na função Filtro de MAC;
- » Ajuste na função de NTP cliente;
- » Ajuste na função Teste de Cabo;
- » Ajuste na opção de alterar as portas TCP do acesso HTTP, HTTPS e Telnet;
- » Ajuste na opção de alterar o tempo da sessão(timeout);
- » Ajuste na opção de inserir ACL no Telnet e SSH;
- » Ajuste na opção de criar Grupo Senha na função Configurar Usuários.

## **Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 17/11/2021 - Versão 2.2.0C Build 89569**

---

São José, 17/11/2021

## Questões Resolvidas:

- » Ajuste nas configurações de VLAN na aba de DHCP Snooping via WEB;
- » Ajuste nas configurações de Loopback-detection;
- » Ajuste no DDM (Digital Diagnostics Monitoring) das interfaces SFP.

## **Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 02/08/2021 - Versão 2.2.0C Build 85881**

---

São José, 02/08/2021

## Melhorias

- » Atualização do servidor SSH.

## Questões Resolvidas:

- » SSH não mantém ativo após reboot quando possui HTTPS habilitado.

# CHANGELOG



## Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 19/03/2020 - Versão 2.2.0C Build 81895

São José, 19/03/2021

### Melhorias

- » Ajuste nos campos de backup e atualização de firmware quando acessado via Web (HTTPS).

## Atualização de firmware - SG 1002 MR L2+ - 28/05/2020 - Versão 2.2.0C Build 70024

São José, 15/06/2020

### Melhorias

- » Alteração de layout e descrição dos campos configuráveis dos seguintes menus: Módulo Óptico, 802.1Q VLAN, MVC, ACL IP, RADIUS, SNMPv3, RMON e Log;
- » No menu SNMPv1 | v2c foi adicionado o campo Modo da View (incluir ou excluir).