

Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 31/08/2022 - Versão 2.9.31

São José, 31/08/2022

Melhorias:

- Atualização do OpenSSL que permite a utilização dos navegadores Chrome e Firefox nas versões atuais.
- Melhorias relacionadas ao consumo de memória.

Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 08/02/2021 - Versão 2.9.22

São José, 08/02/2021

Melhorias:

- Perda de registro quando a rede demora para resolver o DNS.

Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 23/09/2020 - Versão 2.9.21

São José, 23/09/2020

Melhorias:

- Incluído o suporte ao software Fast Config;

Atualização de firmware – TIP 120/120 Lite/TIP 125/TIP125 Lite– 03/02/2020 - Versão 2.9.17

São José, 03/02/2020

Melhorias:

- Melhoria no auto provisionamento;
- Proteção na página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do usuário;
- Melhoria na atualização de firmware;
- Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft;
- Melhoria no registro quando utilizado servidor SIP com domínio;

Atualização de firmware – TIP 120/TIP120 LITE/TIP 125/TIP125 LITE – 31/05/2019 - Versão 2.9.1

São José, 31/05/2019

Melhorias:

- Melhoria do terminal com o servidor 3CX;
- Melhoria da atualização de firmware via TFTP através do autoprovisionamento;
- Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento;
- Melhoria na configuração do plano de discagem;
- Melhoria no processo de concorrência ao receber um CANCEL;
- Melhoria da chamada em espera.

Atualização de firmware – TIP 120/TIP120 LITE/TIP 125/TIP125 LITE – 27/12/2018 - Versão 2.8.0

São José, 27/12/2018

Melhorias:

- Melhoria na interface web para atualização de firmware;
- Melhoria no funcionamento com a central Panasonic;
- Melhoria nas mensagens do autopvisionamento;
- Melhoria no funcionamento com a central Alcatel;
- Melhoria na transferência de chamadas com a central Avaya;
- Melhoria no funcionamento com FreePABX.