

***Após atualizar seu produto, ele passará a aceitar apenas versões de firmware superiores a 1.2.x. Seu produto irá recusar automaticamente a tentativa de utilizar versões inferiores a esta, não sendo possível regredir o firmware**

Atualização de firmware – RF 1200 – 01/03/2023 - Versão

1.2.2

Questões resolvidas:

São José, 01 de março de 2023

- » Não recebe IPv6 após reiniciar o roteador.

Atualização de firmware – RF 1200 – 08/08/2022 - Versão

1.2.1

Questões resolvidas:

São José, 08 de agosto de 2022

- » Não repassa o IPV6 na porta LAN quando em modo bridge, somente na WLAN;
- » Não recebe IPv6 na LAN após terem a comunicação com o concentrador interrompida;
- » Vulnerabilidade que permite baixar backup sem se autenticar.

Atualização de firmware – RF 1200 – 09/10/2020 - Versão

1.1.7

Questões resolvidas:

São José, 09 de outubro de 2020

- » Adicionado mecanismo para segurança de autenticação e proteção de serviços para evitar ataques cibernéticos.*

*Atenção: Recomendamos a atualização imediata para essa nova versão. Sugerimos também fortemente a alteração da senha de administração do roteador.

Atualização de firmware – RF 1200 – 02/09/2020 - Versão

1.1.6

Novidades:

São José, 02 de setembro de 2020

- » Possibilidade de configurar nome de serviço e servidor para modo PPPoE da WAN;
- » Possibilidade de desabilitar a função de criptográfica MPPE, para casos de incompatibilidade.

Questões resolvidas:

- » Mensagem de “Cabo de rede desconectado” ao utilizar conexão cabeada com alguns modelos de SmartTv;
- » Falha de navegação na internet quando utilizado protocolo IPv6;
- » Atribuição de endereço DNSv6 de domínio do Google nos casos em que não há informação de DNSv6 no servidor;
- » Queda de conexão PPPoE em caso de falha na conexão com a Internet.

Atualização de firmware – RF 1200 – 27/12/2019 - Versão

1.1.5

São José, 27 de dezembro de 2019

Novidades:

- » Compatibilização com portal customize;
- » Possibilidade de utilizar todas as portas para gerenciamento remoto;
- » Melhorias na interface web.

Questões resolvidas:

- » Alteração no modo de checagem de internet de ICMP para HTTP;
- » Falha ao resolver DNS com protocolo TCP, quando não é possível resolver com o protocolo UDP;
- » Corrigido porta WAN não funciona como LAN no modo “Ponto de Acesso”.

Atualização de firmware – RF 1200 – 25/06/2019 - Versão

1.1.3

São José, 25 de junho de 2019

Novidades:

- » Implementação do protocolo IPv6.

Melhorias:

- » Melhorias na interface web.