

# CHANGELOG

# intelbras

## Atualização de firmware – TIP 425 – 17/04/2023 - Versão 2.9.41

---

São José, 17/04/2023

### Melhorias:

- Melhoria na sinalização do BLF e modulo de teclas;

## Atualização de firmware – TIP 425 – 13/10/2022 - Versão 2.9.37

---

São José, 13/10/2022

### Melhorias:

- Melhoria na sinalização do BLF após o reinício do PABX;
- Melhoria nas transferências de chamadas com o PBX Mitel;
- Melhoria na qualidade de áudio da entrada headset;
- Melhoria na tela de atualização da página web;

## Atualização de firmware – TIP 425 – 31/05/2022 - Versão 2.9.34

---

São José, 31/05/2022

### Melhorias:

- Melhoria na sinalização do BLF;
- Correção para os problemas de travamento e lentidão;
- Melhoria da função Conferência;
- Melhoria do tratamento das mensagens CANCEL recebidas;
- Compatibilidade com as versões atuais dos principais navegadores;
- Melhoria no ring do terminal;

**SUPORTE A CLIENTES**

(48) 2106-0006

Acesse: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

# CHANGELOG



## Atualização de firmware – TIP 425 – 05/10/2021 - Versão 2.9.29

---

São José, 05/10/2021

### Melhorias:

- Melhoria na captura, transferências e recebimento de chamadas com a operadora longo.

## Atualização de firmware – TIP 425 – 30/06/2021 - Versão 2.9.26

---

São José, 30/06/2021

### Melhorias:

- Melhoria do provisionamento com a ICIP quando utilizado domínio;

## Atualização de firmware – TIP 425 – 06/04/2021 - Versão 2.9.24

---

São José, 06/04/2021

### Novidades:

- Suporte a múltiplas chamadas, possibilitando o atendimento e manipulação de até 4 chamadas simultâneas através das teclas de softkeys;

### Melhorias:

- Melhoria no desempenho na discagem do teclado e no tempo de resposta do display;

**SUORTE A CLIENTES**

(48) 2106-0006

Acesse: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

# CHANGELOG



- Melhoria da sinalização do estado das chamadas em andamento através das teclas de programação no modo "Conta", sendo possível fazer a captura de uma chamada e chaveamento desta com uma chamada em andamento.

## Atualização de firmware – TIP 425 – 24/09/2020 - Versão 2.9.22

---

São José, 24/09/2020

### Novidades:

- Removido o suporte ao protocolo LLDP;
- Incluído o suporte ao software Fast Config;

## Atualização de firmware – TIP 425 – 09/07/2020 - Versão 2.9.21

---

São José, 09/07/2020

### Novidades:

- Incluído o suporte ao protocolo LLDP;
- Incluído o suporte ao servidor secundário;

### Melhorias:

- Melhoria no registro SIP quando ocorre uma desconexão da rede;

**SUORTE A CLIENTES**

(48) 2106-0006

Acesse: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

## Atualização de firmware – TIP 425 – 03/02/2020 - Versão 2.9.17

---

São José, 03/02/2020

### Melhorias:

- Melhoria no auto provisionamento;
- Proteção na página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do usuário;
- Melhoria na atualização de firmware;
- Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft;
- Melhoria no registro quando utilizado servidor SIP com domínio;
- Tecla recall do TIP 425 não funciona com PBX Mitel após receber 486;
- Melhoria na conferência interna do terminal;
- Melhoria na configuração de portas das contas SIP;

## Atualização de firmware – TIP 425 – 27/12/2018 - Versão 2.8.0

---

São José, 27/12/2018

### Melhorias:

- Melhoria na interface web para atualização de firmware;
- Melhoria no funcionamento com a central Panasonic;
- Melhoria nas mensagens do autopvisionamento;
- Melhoria na sinalização das teclas de BLF;