

Atualização de Firmware – REMOTE – 02/05/2024 - Versão 2.1.1 REV 867 (23-04-2024)

Santa Rita do Sapucaí - MG, 02 de maio de 2024

Lançada em 02/05/2024
Versão 2.1.1 REV 867 (23-abril-2024)

- » Correção para respeitar o DNS definido ao configurar a rede como estática;
- » Correção no envio dos eventos de status e alarme de sensores, quando existem duas ou mais conexões simultâneas via protocolo (utilizado pelos softwares integradores).

Lançada em 22/08/2022
Versão 2.1.0 REV 867 (16-agosto-2022)

- » Correção na configuração da conta SIP, pois não estavam sendo aceitos alguns servidores com nomes de domínios iniciados com números seguidos de ponto.

Lançada em 25/02/2022
Versão 2.0.9 REV 867 (24-fevereiro-2022)

- » Alteração no protocolo SSL do Remote, evitando que ocorram falhas no acesso a página web do produto ao utilizar as últimas versões de alguns navegadores.
(ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH)

Lançada em 17/01/2022
Versão 2.0.8 REV 867 (06-janeiro-2022)

- » Correção na conexão do Remote (PA) com softwares integradores;
- » Correção no envio do status dos sensores do Remote (sensor 2 a sensor 8) como ativo, mesmo sem ter ocorrido alteração;
- » Inclusão do tipo de bina *BINA-ID* com as informações de ramal SIP + BINA FXO nos parâmetros Contact, Remote-Party-ID e P-Asserted-Identity do pacote SIP;
- » Inclusão do status das portas e de um botão para finalizar chamadas na aba *Status / Contas*;
- » Atualizado campo *Nome do Usuário* na conta SIP para aceitar caractere Underline (_).

CHANGELOG



Lançada em 27/09/2021

Versão 2.0.7 REV 867 (27-setembro-2021)

- » Correção no tempo de expiração do registro na conta SIP, pois estava acontecendo com um tempo 10% maior do que o configurado;
- » Melhorias no comando "Click to Call", que é utilizado pelos softwares integradores;
- » Melhorias no processo de reconexão com o software integrador ao utilizar o modo cliente.

Lançada em 22/06/2021

Versão 2.0.6 REV 867 (18-junho-2021)

- » Correção no processo de cadastro de biometrias no SCA 1000 através dos softwares integradores;
- » Alteração no campo rota para aceitar números com zero à esquerda;
- » Melhorias na interface do menu de configurações da integração.

Lançada em 17/05/2021

Versão 2.0.5 REV 867 (17-maio-2021)

- » Melhorias no protocolo de integração com o SCA 1000, evitando perder a comunicação em algumas situações onde o MIP 1000 está na versão de firmware igual ou superior a 20.11.01.

Lançada em 29/04/2021

Versão 2.0.4 REV 867 (16-abr-2021)

- » Correção no menu de configurações da integração, pois em alguns casos os dados eram perdidos após reiniciar o produto.

Lançada em 05/04/2021

Versão 2.0.3 REV 867 (25-fev-2021)

- » Melhorias nas chamadas voip, evitando que a conta SIP fique sem registro;
- » Melhorias na interface web, pois em alguns casos as informações do menu Integração não apareciam.

CHANGELOG



Lançada em 20/07/2020

Versão 2.0.2 REV 867 (14-Jul-2020)

- » Melhorias nas chamadas para fila de alguns modelos de PABX IP, onde não estava sendo desligado o "TOM de Chamando (Ringback)";
- » Melhorias no protocolo de integração com o MIP 1000, evitando que o sincronismo dos eventos de dispositivos trave e os eventos fiquem se repetindo constantemente.

Lançada em 13/04/2020

Versão 2.0.1 REV 867

- » Correção na pilha SIP, evitando erro de registro "500 SERVER ERROR" ao iniciar o Remote;
- » Correção de envio DTMF, via protocolo RFC2833, em servidor SIP Asterisk 16 ou superiores;
- » Proteção para evitar chamada dupla na mesma conta SIP, onde a segunda chamada ficava sem áudio;
- » Melhoria para o Remote aceitar chamadas em cenários onde a conta SIP possui caracteres alfanuméricos no campo usuário;
- » Disponibilizado integração através de MQTT.

Lançada em 11/02/2020

Versão 2.0.0 REV 856

- » Implementado o método de envio DTMF por RFC2833;
- » Corrigida a falha no protocolo de integração, onde sinalizava MIP off-line e não retornava automaticamente;
- » Melhorias na integração com softwares terceiros, evitando acionamento duplo do relé em dispositivos do SCA;
- » Aumentado o tamanho do campo "Endereço" em "Servidor SIP" na aba das contas SIP;
- » Implementado o campo "Domínio" na aba de controle do NOIP, fazendo com que o Remote atualize apenas um host específico ao invés de atualizar todos os host da conta vinculada ao NOIP;
- » Melhorias na integração com o MIP 1000 para envio automáticos de eventos;
- » Implementado o envio da identificação de chamadas nos campos "From" do SIP;
- » Implementado o desvio direto de uma FXO para outra. Possibilita que chamadas entrantes na FXO2 sejam direcionadas direto para TOM da central de poraria na FXO1;

CHANGELOG



- » Implementado o recebimento de chamadas no Remote sem registro da conta SIP. Função ponto a ponto;
- » Melhorias no registro de contas SIP e roteadores com função "Fail over", com troca de link de internet;
- » Melhorias e novos controles de chamada VOIP, evitando que as chamadas fiquem presas;
- » Correções de reconhecimento do RING na porta FXO em centrais de portaria com ring de 60Hz;
- » Implementada a opção de integração com o Remote operando como cliente e se conectando a um servidor externo;
- » Correção do endereço MAC do Remote, onde estava usando o endereço do arquivo de backup quando recuperado de outro Remote;
- » Correção do fuso horário de Manaus e outras localidades, que estavam apresentando hora errada.

Lançada em 06/06/2019

Versão 1.1.7 REV 772

- » Melhorias na sinalização das chamadas atendidas por uma fila, fazendo com que durante a conversação não se escute o tom de chamada;
- » Melhorias nas chamadas entre Terminal IP e REMOTE, evitando ouvir dígitos durante a conversação ou que ela caia no momento do atendimento. Para que funcione corretamente é importante desabilitar a função "Detector de DTMF nas portas FXO", que fica dentro do menu "Contas SIP e FXO/Avançado";
- » Melhorias na detecção de dígitos (DTMF) nas FXO, quando configuradas como porta de serviço e utilizadas junto com uma linha telefônica;
- » Criação dos tempos máximos de conversação iguais a 2, 4, 6 e 8 minutos, onde após a atualização o tempo default que era 10 passa a ser de 2 minutos;
- » Alteração no bloqueio de chamadas, permitindo que o REMOTE receba ligações do IP do servidor SIP e do seu próprio IP.

Obs.: É importante reiniciar o REMOTE, através da página Web, após a atualização.

Lançada em 21/02/2019

Versão 1.1.3 REV 756

- » Melhorias na comunicação com softwares integradores de terceiros;
- » Correção ao salvar configurações de VLAN;
- » Criação do comando SDK para envio de eventos do SCA 1000 automaticamente.