

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 27/08/2024 - Versão 1.2.7

São José, 27 de agosto de 2024

Questões resolvidas:

- » Aumento da força da senha do usuário WEB (em caso de alteração da senha)
- » Bloqueio temporário da WEB após 5 tentativas de login falhas

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 02/10/2023 - Versão 1.2.5

São José, 05 de setembro de 2023

Questões resolvidas:

- » Não envia Router Solicitation quando está no modo DHCPv6

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 06/03/2023 - Versão 1.2.4

São José, 06 de março de 2023

Questões resolvidas:

- » Não repassa DNSv6 para dispositivos com sistema operacional Android;
- » Vulnerabilidade CVE-2022-27255;

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 25/10/2022 - Versão 1.2.3

São José, 25 de outubro de 2022

Questões resolvidas:

- » Não pega endereço IPv6 na LAN(**Necessário realizar reset no produto**);
- » DUID duplicado/ ipv6 não funciona em alguns dispositivos;
- » Adicionados mecanismos para segurança de autenticação e proteção de serviços para evitar ataques cibernéticos.

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 20/04/2021 - Versão 1.1.5

São José, 20 de abril de 2021

Questões resolvidas:

- » Wi-Fi não retorna após o período de agendamento;
- » Correções relacionadas a segurança.

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 28/10/2020 - Versão 1.1.2

São José, 28 de outubro de 2020

Questões resolvidas:

- » Adicionado mecanismo para segurança de autenticação e proteção de serviços para evitar ataques cibernéticos.*

*Atenção: Recomendamos a atualização imediata para essa nova versão. Sugerimos também fortemente a alteração da senha de administração do roteador.

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 19/02/2020 - Versão 1.1.1

São José, 19 de fevereiro de 2020

Questões resolvidas:

- » Correções no protocolo IPV6.

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 29/04/2019 - Versão 1.1.0

São José, 08 de maio de 2019

Caso você possua o roteador modelo KEO KLR 301, ao atualizar o produto, a interface de configuração será alterada para INTELBRAS. Entretanto, todos os menus e configurações não serão alterados.

Melhoria:

- » Melhoria na checagem de conexão com a internet;
- » Melhoria no servidor DHCP.

Questões resolvidas:

- » Correções na interface web;
- » Correções no protocolo IPV6

Atualização de firmware – RF 301K/KLR 301 – 29/10/2018 - Versão 1.0.7

São José, 29 de outubro de 2018

Questões resolvidas:

- » Quedas na conexão PPPoE