

Atualização de firmware – ONT WiFiber AX 3000 – 20/02/2025 - Versão 2.2-250203

São José, 20/02/2025

Questões Resolvidas

- » Correção no IPv6 (RADVD). Produto reiniciando ao alterar/adicionar uma nova WAN;

Melhorias

- » Melhorias na customização;
- » Melhorias na segurança do WPS;
- » Melhorias para o TR-069 quando o produto está com customização;
- » Melhorias na customização quando o produto operar em EPON

Atualização de firmware - ONT WiFiber AX 3000 - 27/08/2024 - Versão BOA 2.2-240822

São José, 27/08/2024

Questões Resolvidas

- » Comunicação via CPE-MGR quando utilizado em OLT 8820i;
- » Otimizações no bloqueio de sites;
- » Negociação datarate quando opção mu-mimo ativada;
- » Gerenciamento remoto, sem vlan default 7;
- » Atualização da lista de canais 2.4 em B,G e N com 40Mhz;

Melhorias

- » Melhorias na comunicação INMesh.

Atualização de firmware - ONT WiFiber AX 3000V - 20/05/2024 - Versão Bifrost 2.3- 240520

São José, 29/05/2024

Questões Resolvidas

- » Plano de discagem;
- » Ajuste para melhoria na função de salvamento dos dados via tr-069;
- » Corrigida falha quando o SIP 183 com nortpproxy;
- » Controle de tráfego em IPV4;

- » QOS Correção de texto quando alterado o protocolo IP;
- » Aplicação imediata do QOS em IPV6;
- » Sem comunicação quando criado 3 gemport na olt da Nokia;
- » Correção dos Leds invertidos;
- » Corrigido configuração dos proxys das portas FXS;

Melhorias

- » Adicionado tempo de time out no SSH;
- » Implementada senha randômica de fábrica;
- » Adicionado o Usuário 'user';
- » Desativado botão editar/excluir quando a wan é criada via OMCI;
- » Remover wan da lista, quando ela é criada via OMCI;
- » Adicionado atraso contra tentativas de login malsucedidos;