

CHANGELOG



Atualização de firmware – IAD 100 – 07/02/2025 - Versão 20250110_153930

São José, 07 de janeiro de 2025

Lançada em 07/02/2025 **Versão 20250110_153930**

- » Melhoria na função de captura para grupo múltiplo.

Lançada em 28/12/2023 **Versão 20231213_145140**

- » Melhoria na tradução de “Fuzzy Query” em CDR nos idiomas Português e Espanhol;
- » Melhoria na mensagem de erro 500 no navegador quando é adicionado um novo usuário de acesso e aplicado as configurações;
- » Melhoria na inicialização do serviço de syslog;

Lançada em 20/11/2023 **Versão 20231117_144708**

- » Melhoria no encaminhamento de DTMF iniciados com “*“;
- » Melhoria na rotina do acesso ao gerenciador com a senha alterada;
- » Melhoria na função que exibi o nome da Musica de espera;
- » Melhoria para preenchimento automático com sugestões de domínios NTP validos;

Lançada em 02/06/2023 **Versão 20230531_195932**

- » Melhoria na transcodificação de codec na captura de chamadas;

Lançada em 27/02/2023 **Versão 20230109_102212**

- » Melhoria da rotina de envio do arquivo para Disa;
- » Melhoria na função de ajuste do fuso horário;

Lançada em 28/09/2022 **Versão 20220830_143227**

CHANGELOG



- » Melhoria da rotina de registro dos ramais IPs locais quando não existe um domínio valido para resolução de nomes usando DDNS;

Lançada em 18/11/2021 **Versão 20210908_203433**

- » Melhoria na facilidade para chamada com desvio “ Se não Atende “;

Lançada em 17/09/2021 **Versão 20210825_095156**

- » Incluído a configuração de tempo de sessão para a página web;
- » Melhoria no envio de arquivos de áudio;
- » Alteração do nome padrão do Juntor VoLTE;
- » Incluído o tom de retorno ao utilizar o call-back;
- » Melhoria na apresentação da lista DHCP;
- » Alteração do limite da faixa de portas RTP;
- » Melhoria na configuração de roteamento;
- » Melhoria na configuração de fuso horário "America/Brazil/Brasilia" ;
- » Melhoria na configuração de grupo;
- » Melhoria na configuração da DISA;

Lançada em 03/06/2020 **Versão 20200427_000942**

- » Melhoria nos recursos de recuperação de rede;
- » Melhoria nas configurações de callback;
- » Dentro do menu juntor melhorado a configuração de ganhos;
- » Melhoria na sinalização do BLF;
- » Alterado o tom padrão do perfil FXS;