

Atualização de software – Programador CIE – [11/03/2025] - Versão 4.0.11

São José, 11 de março de 2025

Lançada em 11/03/2025

Versão 4.0.11

- » Inclusão da configuração do GW521 pelo modo de comunicação "REDE".
- » Processo de desconexão agora acontece de forma automática após envio da configuração.
- » Inclusão de barra de progresso para recebimento do registro de eventos das centrais quando conectado pela Wifi.
- » Correção na importação dos arquivos de certificado e chave privada do GW521
- » Alteração na porta de comunicação do Websocket para não conflitar com serviços de integradores terceiros.

Atualização de software – Programador CIE – [05/06/2024] - Versão 4.0.6

São José, 05 de junho de 2024

Lançada em 05/06/2024

Versão 4.0.6

- » Inclusão dos firmwares com versão 4.1.3 das CIE 1125/1250/2500.

Atualização de software – Programador CIE – [27/10/2023] - Versão 4.0.5

São José, 27 de outubro de 2023

Lançada em 27/10/2023

Versão 4.0.5

- » Inclusão dos firmwares com versão 4.1.2 das CIE 1125/1250/2500.

Atualização de software – Programador CIE – [01/09/2023] - Versão 4.0.4

São José, 1 de setembro de 2023

Lançada em 01/09/2023

Versão 4.0.4

- » ProgramadorCIE está preparado para configurar a CIE 1125/1250/2500 usando o modo de conexão Wifi (somente para equipamentos que dispõem dessa funcionalidade)
- » Inclusão da possibilidade de configurar o GW 521 para integrar com o software Receptor IP da Intelbras.

CHANGELOG



- » Inclusão dos campos de seleção de idioma (Português/Espanhol) ao configurar as integrações "Situator" e "Webhook" no GW 521.

Atualização de software – Programador CIE – [07/11/2022] - Versão 4.0.2

São José, 7 de novembro de 2022

Lançada em 07/11/2022
Versão 4.0.2

- » Inclusão dos firmwares com versão 3.1.12 das CIE 1125/1250/2500.

Atualização de software – Programador CIE – [31/10/2022] - Versão 4.0.1

São José, 31 de outubro de 2022

Lançada em 31/10/2022
Versão 4.0.1

- » Inclusão do suporte à atualização e recuperação de firmware da central de incêndio CIE1060.
- » Correção da comunicação com a Repetidora RP520
- » A partir dessa versão, não é possível utilizar o Programador CIE em Windows 32bits.

Atualização de software – Programador CIE – [01/06/2022] - Versão 4.0.0

São José, 01 de junho de 2022

Lançada em 01/06/2022
Versão 4.0.0

- » Inclusão do suporte à configuração da central de incêndio CIE1060 usando comunicação Wifi.

Atualização de software - Programador CIE – [16/02/2022] - Versão 3.1.10

São José, 16 de fevereiro de 2022

Lançada em 16/02/2022
Versão 3.1.10

CHANGELOG



- » Inclusão do tipo de dispositivo “Módulo de Zona”.
- » Inclusão da configuração de ativação do Módulo Gateway GW521.
- » ProgramadorCIE agora gera mensagem de aviso caso o usuário tenha feito alterações nas configurações e esqueça de enviar para o equipamento.

Atualização de software - Programador CIE – [29/03/2021] - Versão 3.1.8

São José, 29 de março de 2021

Lançada em 29/03/2021
Versão 3.1.8

- » Revisão nas configurações disponíveis para a Repetidora RP520.

Atualização de software - Programador CIE – [10/03/2021] - Versão 3.1.7

São José, 10 de março de 2021

Lançada em 10/03/2021
Versão 3.1.7

- » Alteração no tratamento de mensagens durante Operação Remota que poderia ocasionar desconexão frequente da central.

Atualização de software - Programador CIE – [11/01/2021] - Versão 3.1.2

São José, 11 de janeiro de 2021

Lançada em 11/01/2021
Versão 3.1.2

- » Correção na verificação do código da versão que gerava falha de atualização na versão 3.1.0 da Central.

Atualização de software - Programador CIE – [23/11/2020] - Versão 3.1.0

São José, 23 de novembro de 2020

Lançada em 23/11/2020
Versão 3.1.0

- » Inclusão das funcionalidades de Operação Remota e Configuração Remota.

CHANGELOG



- » Agora é possível utilizar a mesma versão do Programador CIE para configurar centrais com versões de firmwares anteriores. (Versão mínima: 3.0.4)

Atualização de software - Programador CIE – [13/07/2020] - Versão 3.0.4-Bilingue

São José, 13 de julho de 2020

Lançada em 13/07/2020
Versão 3.0.4-Bilingue

- » Tradução do Programador CIE para o idioma Espanhol. Agora é possível selecionar o idioma durante a instalação e a qualquer momento durante a execução do programa.
- » Corrigido o problema ao tentar "salvar como..." um projeto de interligação e salvava como um projeto de CIE.

Atualização de firmware/software –CIE– [12/02/2019] - Versão 3.0.0

São José, 12 de fevereiro de 2019

Lançada em 12/02/2019
Versão 3.0.0

- » Atualização de Software do PROGRAMADOR CIE para a versão 3.0.0, disponibilizando Implementação do suporte a interface ethernet.
- » Implementação da Interligação de Centrais de Incêndio, possibilitando visualizar configurações do projeto de interligação.
- » Ferramenta para cálculo de consumo de corrente de laço de sirenes, para inserção de FNA520.