Como montar partes da catraca CAP 3000 UC

Neste tutorial ensinamos como montar partes da catraca **CAP 3000 UC.**


- 1.Mecanismo do braço que cai
- 2. Solenoides do mecanismo
- 3.Urna coletora
- 4. Mecanismo de desarme do braço
- 5. Placa mainboard



1. Mecanismo do braço que cai

Para fixar o braço da catraca no disco primeiramente:

1. Puxe a mola para cima para posicionar o gatilho.



2. Em seguida encaixe o braço, fixe-o com o parafuso na transversal e parafuse-o de acordo com as imagens ilustradas abaixo.







Após isso, para fixar o mecanismo do braço ao mecanismo de giro da catraca, basta encaixar e parafusar o disco onde fora fixados os braços.





2. Solenoides do mecanismo

Posicione a solenoide no encaixe do suporte e verifique, manualmente, se ao estendê-la e recolhê-la, ela realiza corretamente a liberação e o bloqueio do giro. Após essa verificação, com a solenoide já posicionada corretamente em seu suporte, fixe-a utilizando os parafusos através da base metálica.







3. Urna coletora

Fixe a urna coletora no seu devido compartimento com dois parafusos sendo um de cada lado.






4. Mecanismo de desarme do braço

O ajuste da solenoide é bastante delicado e deve ser feito com atenção. Seguem as orientações:

Atenção: O ajuste é delicado e precisa ser feito com cuidado. Se, depois de fixar a solenoide, o braço cair mesmo com a catraca ligada, o mecanismo deve ser posicionado mais alto, ele está muito baixo e isso faz o gatilho ser acionado. Por outro lado, se o braço não cair quando o gatilho for acionado na ausência de energia, é sinal de que o mecanismo está alto demais e precisa ser abaixado para funcionar corretamente.





5. Placa mainboard

Fixe a placa mainboard nos encaixes e adicione um parafuso ao centro da placa com a case de proteção.







Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

<u>Ir para a conversa</u>

